

# 第5章 コマンド・リファレンス

## 5.1 変数と定数

TNYFSC P版では-8323072~8323072の整数を扱うことができます。(Z版では±32767)扱える整数は、定数・変数・配列・関数の4種類です。

### 1) 定数

定数は、10進と16進が用意されており、それぞれ次の様に表現できます。

```
1234    &H123
```

実際には、次の様に使用されます。

```
A=1234.....  
B=A^&HF.....
```

の例は、Aという変数に“1234”という値を代入しています。

の例は、Aの値と0Fとの間に16進で論理積をとっています。

### 2) 変数

変数の表現は、アルファベットのA~Z迄の26文字とそれに数字を加えたものです。

```
A A0 A1 A2 ... A9  
B B0 B1 B2 ... B9  
      |  
Z Z0 Z1 Z2 ... Z9
```

以上286個の変数が使用できます。

### 3) 配列

P版では、A R(31), X(300), Y(300), Z(300), U(300), M(5999)の6個の配列が使用可能です。Z版では、A R(31), X(256), Y(256), Z(256), U(256)の5種類です。

### 4) 関数

関数は、入力系のコマンドに利用されています。例えば、SW(), IN()は入力ポートの状態を数値として表現します。関数は、変数としてそのまま扱うことができます。

```
A=SW(12).....SW(12)のポートの値をAに代入します。(1ビット入力)  
B=IN(0).....入力ポート0~7までを1byteの平行データとして読み取る。
```

### 5) 演算

演算・代入は、式により実施されます。

```
代入: A=1234  
      B=IN(0)  
      C=&HFF00
```

```
演算: D0=A+B  
      D0=123+B
```

演算は、前記の様に2項演算に限定されています。演算の種類は、加減乗除・論理和・論理積の3つがあります。

加	:	+	$A = B + C$
減	:	-	$A = B - C$
乗	:	*	$A = B * C$
除	:	/	$A = B / C$
余	:	%	$A = B \% C$
論理積 (AND)	:	^	$A = B \wedge C$
論理和 (OR)	:		$A = B \vee C$
排他的論理和 (XOR)	:	x	$A = B \times C$

$A = SW(0) \wedge B$ ,  $A = SW(0) \vee B$ ということも出来ます。

## 6) 制御文

GOSUB	サブルーチンコールでRETURNにより戻ります。
GOTO	制御ジャンプです。与えられた文番号やラベルへ制御を移します。
FOR ~ NEXT	決まった回数繰り返す制御文です。
*ラベル	*マークに続く文字列でラベル文となり、文番号に依存しないプログラムを作成できます。
IF ~ THEN	条件が成立するTHENの後ろに指定された文番号もしくはラベルに制御を移します。コマンドを記述することはできません。
IF ~ GOSUB	条件が成立するとGOSUBの後ろで指定された文番号やラベルのサブルーチンを実行します。
ELSE__THEN	IF文と組み合わせて使用します。IF文の条件が成立しなかった時にTHENの後ろで指定された文番号やラベルに制御を移します。(P版のみ)
ELSE__GOSUB	前記と同様ですがサブルーチンコールとなります。(P版のみ)
END	プログラムを終了します。メインタスク以外でENDを実行すると、タスクは停止します。

## 7) 実行中のエラー

MPC - 816はプログラム作成時にメッセージにより各種エラーを表示しますが、プログラム実行中のエラーはMPC - 816の赤いLEDにて表示されます。バッテリーエラーやプログラム破壊などの致命的な場合は赤いLED点灯、実行中のエラーには赤いLEDが点滅します。いずれにしてもプログラムは、実行されませんのでパソコンに接続の上原因を確かめて下さい。また、エラー表示を出力ポートに引き当てることもできます。

参照コマンド ERR\_ON

## 5.2 コマンド・リファレンス

【\*ラベル】                      機能：制御文                      サポート：P・Z

書式      \*ラベル

解説      IF～THEN \*LABEL, GOSUB \*SHORI, GOTO \*SAGYOなどの記述が可能です。また、LIST時にもLIST \*COMMENTとすれば指定場所よりリストする事が出来ます。ラベル文は\*を先頭とする文字列です。

            文番号 \*LABEL (10文字以内)

通常のリスト表示の場合にはラベルのみ表示しますが、FTMより番号付でセーブされたファイルには文番号と併せて保存されます。そしてラベル表示は[ ]で囲まれます。

FTM(CRT)上の表示

```
100 *LOOP
110 A=A+1
120 IF A=100 THEN *LOOP
```

文番号付ファイルの場合

```
100 *LOOP
110 A=A+1
120 IF A=100 THEN [*LOOP]100
```

FTM上でラベルを使用する時、あらかじめラベルが行き先に存在していなければなりません。例えば、\*LOOPがまだ入力されていないのにGOTO \*LOOPと記述することはできません。

【A\_\_START】                      機能：制御文                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書式      A\_START 0  
            A\_START n  
            n：時間(sec)  
            9 n 255

解説      A\_\_START 0の場合      プログラミングケーブル接続時にはプログラムモードになる  
            A\_\_START nの場合      プログラミングケーブルが接続されていてもパソコン側からの呼びかけがn秒以内になればプログラムが実行される

MPC-816はターミナルケーブルが接続されているとターミナルモードに、ケーブルを抜くか、接続せずにパワーオンすると自動的にプログラムが実行されます。ケーブルが接続されていてもA\_\_STARTコマンドにより一定時間経過後にプログラムを実行することも可能です。

A\_\_STARTで自動実行を行うときはプログラムにA\_\_STARTコマンドを追加した後1度プログラムを実行して下さい。

```
10 A_START 20
20 *LOOP
30 FOR I=0 TO 255
40 OUT I,0
50 TIME 50
60 NEXT I
70 GOTO *LOOP
```

A\_\_STARTを追加したらRUNコマンドかケーブルを抜いてプログラムを実行する。その後パワーオンリセットかリセットスイッチを押すと20秒後に自動実行。

【ACCEL】 機能：パルス

種別：コマンド

サポート：P・Z

書式 ACCEL n[,m,i]  
 n：最大スピード(pps)  
 m：加速距離(pIs)  
 i：オフセットスピード(pps)

P版 200 n 30000(MODE 5)  
 2000 n 50000(MODE 6)  
 m 5000 (省略するとm=n/10)  
 0<1/2n

Z版 200 n 32000  
 200 m 2040  
 0 i n


n及びmの下2桁は無効です。精度は、100毎です。また、FEEDのスピード値も正確なものではありません。

解説 n,mでFEED 0の最大スピードと加速度を定めます。加速距離は停止から最高スピードに到達します。例えば、ACCEL 4000,400,0とした場合、加速距離は400パルスですから、1-2相駆動のステップモータにて約1回転で4000ppsに到達することになります。これを加速度に換算すると次の様になります。

$$\text{加速度} = \frac{n^2}{2 \times m} \text{ pps} / (\text{sec})^2 \quad \text{この場合では、} \frac{(4000)^2}{2 \times 400} = 20k / (\text{sec})^2 \quad \text{となります。}$$

$$\text{また、最高速への到達時間は} \quad t = \frac{2 \times m}{n} \quad \text{で、この例では、} \frac{2 \times 400}{4000} = 0.2 \text{ sec} \quad \text{となります。}$$

最後の引き数 i は、立ち上がりの最少スピードを定めます。ステップモータでは初速(自起動)を低く抑えすぎると振動等が発生するため、あるパルスレート以下を出力しない様にします。これをスピードの変化を表したグラフにすると次の様になります。nとmで加速度を定め、iは最初の低速域をなくしています。ACCEL命令では加減速のパターンを定めると同時に、スピードも定めます。これは、次の式で表されます。



$$\text{FEEDは} \quad \text{FK} = n - \frac{n-1}{16} \times k \quad 0 \leq k \leq 15$$

ACCELコマンドはRAM上に加減速テーブルを作成しますが、演算に若干時間がかかります。時間は指定されたパラメータにより変わり、緩やかな加減速ほど時間がかかります。ACCELコマンドはプログラムの先頭で行い途中でMOVEや、JUMPのスピードを変えるにはFEED、FEDZなどを使用した方がタイムロスが少なく済みます。


```
10 MODE 5
20 ACCEL 30000
30 *LOOP
40 FEED 0
50 MOVE 10000,10000
60 TIME 100
70 FEED 7
```

```
80 MOVE 0,0
90 GOTO *LOOP
```

ACCEL n(最大スピード)の設定値とパルスレートの関係

MPG - 303からパルス発生				
REV 3.2 (P版)				
n	MODE5		MODE6	
	MOVE	JOG	MOVE	JOG
50000			56.3	14.6
45000			51.6	13.7
40000			44.2	12.0
35000			38.6	10.8
30000	29.0	13.7	32.5	9.3
25000	26.5	12.0	26.8	7.9
20000	21.1	8.9	21.3	6.4
15000	15.7	6.2	15.8	4.9
10000	10.4	3.9	10.3	3.3
8000	8.4	3.0	8.2	2.6
4000	4.1	1.4	4.1	1.3
2000	2.0	0.7	2.3	0.8
パルス幅	20 μ sec		4 μ sec	

MIF - 816からパルス発生								
REV 2.20a (Z版)								
n	MODE1		MODE2		MODE3		MODE4	
	MOVE	JOG	MOVE	JOG	MOVE	JOG	MOVE	JOG
32000	31.6	12.5	33.1	17.1	62	20.5	31.2	11.6
30000	29.5	11.6	31.1	15.5	57.6	19	29.3	10.8
25000	24.8	9.4	25	11.4	47	15.5	24.6	8.9
20000	19.5	7.2	20.1	8.5	37.8	12.5	19.4	6.9
15000	15.1	5.4	15.3	6.1	28.1	9.3	14.5	5.1
10000	9.9	1.5	10.1	3.8	18.6	6.2	9.9	3.4
8000	8	2.8	8.1	2.9	14.7	4.9	7.8	2.7
4000	4	1.4	4	1.4	7.3	1.4	4	1.3
2000	2	0.7	2	0.7	3.7	1.2	2	0.7
パルス幅	8 μ sec		15 μ sec		最小 8 μ sec		10 μ sec	



MODE 6ではn<2000の設定はできません。

極低速のパルス出力方法

P版のMODE 5、MODE 6のACCELコマンドの最大スピードレートnの最小値は200までですが実際にはMODE 6では0.2kppsまでパルスレートは落ちません。MODE 6はサーボモーターを対象に設計されており低速には弱くなっています。またMODE 6はパルス幅も狭く、ステップモーターでは動作しないものがあります。次に極低速の出力方法の例をいくつか紹介します。

一般的FEEDコマンドによる方法です。

```
10 MODE 6
20 ACCEL 10000
30 FEED 0
40 FOR I=0 TO 5
50 MOVE 10000,0
60 MOVE 0,0
70 NEXT I
80 FEED 15 <--FEEDを最低速
90 GOTO 40
```

MODEを切り替えてACCELを設定しなおしています。

MODE 5, ACCEL 200の設定にはほとんど時間がかかりませんが、再びMODE 6, ACCEL 10000に設定するときは時間がかかります。

```
10 MODE 6
20 ACCEL 10000 <-時間がかかる。
30 FEED 0
40 FOR I=0 TO 5
50 MOVE 10000,0
60 MOVE 0,0
70 NEXT I
80 MODE 5 <-MODEを替える
90 ACCEL 200 <-この程度ならアっというまに終わる。
100 GOTO 40
```

RMOVコマンドを使って1パルスずつ出力する。

RMOVの後にタイマーを用いればどんなに遅いパルスも出力できます。

```
10 MODE 6
20 ACCEL 10000
30 FEED 0
40 FOR I=0 TO 5
50 MOVE 10000,0
60 MOVE 0,0
```

```

70 NEXT I
80 RMOV 1,0
90 GOTO 80

```


<-RMOV で1発ずつ出力する

MODE、ACCEL設定を変えずにスピードを落とす方法としてSFDLコマンドを用いることもできます。これはFEED 15の値をさらに下げますが、MODE 6ではあまり効果ありません。

```

10 MODE 5
20 ACCEL 10000
30 FEED 0
40 FOR I=0 TO 5
50 MOVE 10000,0
60 MOVE 0,0
70 NEXT I
80 SFDL 1
90 FEED 15
100 GOTO 40

```



PULSEコマンドで低速パルスを出力することもできます。しかし、このコマンドは座標管理を行えません。

**【AD】 機能：MIF - 816AD 種別：関数 サポート：P**

書式 AD(n)  
n: 入力in番号  
0 n 3

解説 MIF - 816ADのA/Dコンバータより計測データを取り出します。0~2がJ4の28, 29, 30に対応します。返される数値は、0~4095で1mV単位です。

```

100 V=AD(0)
110 PRINT V

```

**【AR】 機能：演算 種別：配列 サポート：P・Z**

書式 AR(n)  
n: AR(n)の呼び番  
0 n 31

解説 他の変数と同様、演算、代入等が可能

```

AR(0)=IN(0)
AR(1)=5
PRINT AR(0)

```

AR(n)はSFTTR, SFTLコマンドでデータのシフトができます。  
配列変数AR(n)とSFTTRの使用例

```

10 FOR I=0 TO 7
20 AR(I)=I <-配列変数AR(0)~AR(7)にデータを入れます。
30 NEXT I
40 '
50 *LOOP
60 PRINT AR(0),AR(1),AR(2) <-AR(0)~AR(7)の内容を表示します。
70 PRINT AR(3),AR(4),AR(5)
80 PRINT AR(6),AR(7)
90 PRINT
100 SFTTR <-右方向へ1回シフトします。
110 AR(0)=AR(8) <-はみ出たAR(8)(元AR(7))をAR(0)に代入。

```

```

120  TIME 50
130  GOTO *LOOP
140  '
>RUN
 0 1 2  ]
 3 4 5  ]
 6 7    ]

 7 0 1  ]
 2 3 4  ]
 5 6    ]

 6 7 0  ]
 1 2 3  ]
 4 5    ]


 5 6 7  ]
 0 1 2  ]
 3 4    ]

```

【シフトのイメージ】

配列変数は数値データを入れる箱です。SFTR、SFTLコマンドは箱の中身を1つずつ移しかえる作業を行います。

【SFTR】



【AR(n)にはWAITコマンドも使用できます。】

```

10  AR(0)=0
20  FORK 1,*JOB1
30  *LOOP
40  GOSUB *WAITSW
50  AR(0)=AR(0)+1
60  GOTO *LOOP
70  *JOB1
80  WAIT AR(0)=1
90  ON 0
100 WAIT AR(0)=2
110 ON 1
120 WAIT AR(0)=3
130 OUT 0,0
140 AR(0)=0
150 GOTO *JOB1
160 *WAITSW
170 WAIT SW(0)=0
180 WAIT SW(0)=1
190 RETURN

```

【Q】配列変数がAR(0)~AR(31)では足りない。

【A】ポイントデータ変数X(n)、Y(n)、U(n)、Z(n)も配列変数として演算に使用することができます。nはP版で0~300ですがn=0の時は現在座標を表す特殊な配列になります。これらにはAR(n)にはあるローテート命令はありません。NEWPCOMMANDで0に初期化されます。

```

10  FOR I=100 TO 105
20  X(I)=I+10
30  Y(I)=I+100
40  PRINT I,X(I),Y(I)
50  NEXT I
60  FOR I=0 TO 5
70  J=I+100

```





【BKCNT】 機能：デバッグ 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 BKCNT n  
n：ブレークまでの回数  
1 n 128

解説 BRKが、何回目で有効になるかを規定次の様なプログラムでI/Oの状態がどのような状態にあるかを確認したい場合

```
100 FOR I=1 TO 30
110 ON 1
120 TIME 100
130 OFF 1
140 IF SW(1)=1 THEN 160
150 ON 2
160 NEXT 1

100 FOR I=1 TO 30
110 ON 1
120 TIME 100
130 OFF 1
135 BRK
140 IF SW(1)=1 THEN 160
150 ON 2
160 NEXT 1
BKCNT 13
RUN
```

<-135 BRKを挿入してデバッグする。

前記の様にBKCNTを設定してBRKを挿入すると、指定の回数で停止します。BKCNTは通常1に設定されています。

【BL\_\_AND】 機能：I/O 種別：コマンド サポート：P

書式 BL\_\_AND A1,A2,n  
A1,A2：入力ポート、メモリーI/O、変数、定数  
n：出力ポート

“\_”はアンダーバーです。

解説 A1とA2をANDして結果が1であればnをONします。結果が0ならばnをOFFします。次のプログラムはSW(0)がオンになった時だけ出力0をオン、SW(1)がオフになった時だけ出力1をオンするというプログラムです。BL\_\_ANDを使うと条件分岐をせずに出力をON/OFFすることができます。

```
10 *LOOP
20 BL__AND SW(0),1 0
30 BL__AND !SW(1),1 1
40 GOTO *LOOP
```

前記のプログラムをIF文でかくとこんな感じ...

```
10 *LOOP
20 IF SW(0)=1 GOSUB *ON0
30 ELSE_GOSUB *OFF0
40 IF !SW(1)=1 GOSUB *ON1
50 ELSE_GOSUB *OFF1
60 GOTO *LOOP
70 *ON0
80 ON 0
90 RETURN
100 *OFF0
110 OFF 0
120 RETURN
```

```

130 *ON1
140 ON 1
150 RETURN
160 *OFF1
170 OFF 1
180 RETURN

```

**【BL\_OR】**                    機能：I / O                    種別：コマンド                    サポート：P

書式    BL\_OR A1,A2,n

A1,A2：入力ポート、メモリーI / O、変数、定数  
n：出力ポート

解説    A 1 と A 2 のどちらかが 1 であれば n を ON し、両方が 0 のとき n を OFF します。

```

10    SETIO
20    BL_OR SW(16),SW(17),0    <-SW(16)かSW(17)のどちらかがONならば出力0をON、
30    PRINT O_SW(0)            両方がOFFならば出力0はOFF
40    TIME 5
50    GOTO 20
>RUN
0
0
1
1

```

I F 文で書くとこんな感じ . . .

```

10    *LOOP
20    A=IN(2)^&H03
30    IF A<>0 THEN *ON
40    IF A=0 THEN *OFF
50    GOTO *LOOP
60    *ON
70    ON 0
80    GOTO *LOOP
90    *OFF
100   OFF 0
110   GOTO *LOOP

```

**【BRK】**                    機能：デバッグ                    種別：コマンド                    サポート：P・Z

書式    BRK

解説    プログラム中の停止箇所に挿入。BRKによって停止したプログラムはCNTで再開します。

**【BSY】**                    機能：パルス                    種別：関数                    サポート：P

書式    BSY(n)

0 n 3

解説    M P G - 3 0 3 の動作状態を数値で返します。引数の n の値は次の意味を持ちます。

n=0：現在アクセス中のMPGを指定する。タスク0ではPGコマンドによって選択されたMPG。タスク1～3ではMPG # 1、タスク4～7はMPG # 2、タスク8～11はMPG # 3となります。

n=1,2,3:それぞれの番号に対応したMPGを指定します。また、関数が返す値は次の意味を持ちます。

0：MPG動作中。ただしJOGコマンドをのぞく。

1：MPG正常終了、コマンド待ち状態。

15：STOP 1 コマンドにより減速停止。

240：STOP 2 コマンドにより急停止。

3：OVRUN設定によって停止。

この様に、BSY(n)関数によりMPGの状態を監視することができます。しかし、JOGコマンドだけは動作中でも1をかえしてしまいます。

**【CALL】**            機能：ユーザー定義            種別：コマンド            サポート：P・Z

書式    CALL &HAddress A1 A2  
         &HAddress : プログラムが入っている番地  
         A1(入力): プログラムに引き渡す数値(定数でも変数でも良い)  
         A2(出力): 得た結果を返す変数

解説    CALL &H6F00 98 B1

前記の例では、マシン語プログラム(\$6F00番地)をCALLし、数値98を引き渡し、結果をB1に格納する事になります。CALLされた側のプログラムでは、BCレジスタにA1の値が、DEレジスタにA2(変数)のアドレスが設定されます。

マシン語インターフェース

CALL文で呼ばれるマシン語プログラムは、次の事に注意して使用します。

1. TNYFSCから引き渡される値は、次の様になっています。

BC レジスタ    入力数  
DE レジスタ    出力アドレス

2. スタックは、使用してもよいがリターンまでに元に戻す。

3. レジスタの内容は、IX, IYレジスタ以外は自由に使用できます。

```
ORG 06F00H
DUMMY: LD a,c
        LD (DE),a
        INC DE
        LD a,b
        LD (DE),a
        RET
```

この例では、入力された数を指定の変数に返すのみです。TNYFSC REV3.2.2では6E80H~6FFFHまでがユーザ用として使用できます。(このアドレスはREV、版によって違います。)一度ダウンロードされれば、RAM上に残りパワオンリセットによってもクリアされません。尚、REV-3.2.2e以前のものではパワオンリセット毎にデータがクリアされるので、注意してください。使用可能アドレス・マシン語プログラムの作成・ダウンロード、ユーザーエリアなどについては弊社技術係までお問い合わせ下さい。

**【CMND】**            機能：MPG - 301            種別：コマンド            サポート：P

書式    CMND code  
         code : MPGアドレスとX3202命令コード  
         &Haaxx  
         aa : MPGアドレス(省略時#1)  
         xx : 命令コード

解説    MPG - 301に搭載されているパルス発生IC「X3202」のコマンドを実行します。

MPG - 301のコマンド/関数: CMND, REG(), REG3(), ST\_REG

参照: 「MPG - 301 詳細マニュアル」

CMND &H08    "定速連続駆動=>スピード" は起動周波数(REG 3)

【CNFG#】            機能：RS - 232C            種別：コマンド            サポート：P・Z

書式    CNFG# A1,A2,A3,  
           A1:モード設定        0 A1 7  
           A2:パリティ選択     0 A2 3  
           A3:ボーレート選択   1 A3 6

解説    外部RS - 232Cポートの設定を行います。  
 MPC - 816のJ1には、SG(7)・TX1(8)・RX1(9)の端子があり、コマンド制御可能なシリアルポートがあります。モデム制御端子はありませんので他の機器との接続は、3線結合として下さい。サポートコマンドには、次の様な物があります

          INPUT#, PRINT#, PUT#, GET#(), TST#()  
 通信フォーマットの設定です

A1:モード設定  
 0:NP7B1S            NP=ノパリティ  
 1:NP7B2S            P=パリティ有り  
 2:P7B1S             7B=7ビット  
 3:P7B2S             8B=8ビット  
 4:NP8B1S            1S=1ストップビット  
 5:NP8B2S            2S=2ストップビット  
 6:P8B1S  
 7:P8B2S

A2:パリティ選択  
 0:偶パリティXON/XOFF有  
 1:奇パリティXON/XOFF有  
 2:偶パリティXON/XOFF無  
 3:奇パリティXON/XOFF無

A3:ボーレート選択  
 0:禁止  
 1:19.2K  
 2:9600  
 3:4800  
 4:2400  
 5:1200  
 6:600  
 7:禁止

A1～A3を省略するとパラメータの一覧が表示されます。

```
CNFG# a1 a2 a3
if a1 = -1 then clr CHO : CNFG# -1
a1 for mode 0:NP7B1S 1:NP7B2S 2:P7B1S 3:P7B2S
          4:NP8B1S 5:NP8B2S 6:P8B1S 7:P8B2S
a2 prty+xon 0:EVEN 1:ODD            <--XON/OFF 制御有り
a2 prty+xof 2:EVEN 3:ODD            <--XON/OFF 制御無し
a3 for baud 0:INH 1:19.2k 2:9600 3:4800
          4:2400 5:1200 6:600 7:INH
```

【CNT】            機能：デバッグ            種別：コマンド            サポート：P・Z

書式    CNT

解説    【BRK】もしくは、トレース中の<Q>キーによる停止での再スタートに使用。但し、【CNT】はプログラムを修正すると使用できなくなります。

【CONT】                   機能：タスク操作                   種別：コマンド                   サポート：P・Z

書式   CONT n[,m,l]  
          n,m,l：タスク番号  
          P版   1   n  11  
          Z版   1   n  7

解説   PAUSEの解除、タスクnの停止を解除します。FORKされた後PAUSEされていないタスクをCONTすることはできません。無視されます。

【CSW】                   機能：I/O                   種別：関数                   サポート：P・Z

書式   CSW(n)  
          n：入力ポート番号  
          0 n 255       I/O  
          -128 n -1    メモリーI/O

解説   入力ポートの読み取り、スイッチの値が切り替わるまで関数値は返されません。

```
10 A=CSW(1)
20 IF A=0 THEN ~
30 IF A=1 THEN ~
```

10行では、1がONからOFF、或はOFFからONに切り替わるのを待ちます。Aに入る値は、切り替わった後のポート値です。ここでは20行、30行でポートがONになったかOFFになったかで異なる制御をします。

【!CSW】                  機能：I/O                  種別：関数                  サポート：P

書式   !CSW(n)  
          n：入力ポート番号  
          0 n 255       I/O  
          -128 n -1    メモリーI/O


解説   入力ポートの読み取りですが入力ポートの値が変わるまで関数値は返しません。返す値はCSW(n)と逆で、1が返されれば入力ポートがONからOFFへ、0が返されればOFFからONになったことを意味します。

【D45】                   機能：パルス                   種別：コマンド                   サポート：P・Z

書式   D45 n  
          P版   n=0：X・Y，Z・Uいずれも直線補完  
              n=1：X・Y，Z・UいずれもD45移動  
              n=2：X・YのみD45移動、Z・Uは直線補完  
              n=3：Z・UのみD45移動、X・Yは直線補完  
          Z版   n=0：通常モード(直線補完)  
              n=1：45度モード

解説   MPCのパルス発生では、直線補間パルス発生が基本となっています。この時ステップモータなどでXYテーブルを制御すると移動方向によって大きな振動音を発生させることがあります。これは、直線補間での副軸側が指定したパルスレートより著しく遅いパルスレートとなることにより発生します。D4

5はこの様な場合に移動方向を45°と直線に分解して副軸の低パルスレートを避けます。この場合切り換え点で移動は一但減速停止し、再スタートとなります。



【DA】 機能：M I F - 8 1 6 A D 種別：コマンド サポート：P

書式 DA n  
0 n 4095

解説 M I F - 8 1 6 A DのD/Aコンバータからの出力を変更します。J 4 - 3 1に出力されます。出力も1mV単位で、4.095Vまで出力出来ます。出力電圧は、A D( 3 )でモニタする事が出来ます。

DA 1000 1V出力します

【DEC】

FOR参照

【DEF\_\_RST】 機能：I/O 種別：コマンド サポート：P

書式 DEF\_RST A  
A=&H00H ~ &HFFH ビットパターン

解説 MPCリセット入力指定。MPCを外部入力でリセットするためのコマンドです。リセットとして使用出来るのは入力0～7までの8点です。指定の方法はビットパターンAで、与えられた入力のどれかがONになるとソフトリセットが発生します。例えばDEF\_\_RST &H11と入力すると入力0か4のどちらかがONになるとソフトリセットします。指定されたポートはリセットされる毎に解除されます。このため、DEF\_\_RSTコマンドはプログラム中に記述しておく必要があります。

10 DEF\_RST &H01  
20 \*MAIN

【#DEFO】 機能：I/O 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 #DEFO 文字列 番号

解説 #DEFSと同様の機能ですが、有効となるのはON/OFFの引数のみです。

10 #DEFO CYL1 2  
20 ON CYL1

注) #DEFO、#DEFSともに、予め数字で入力されたプログラムに対しても有効です。プログラム終了後、このDEF文を追加することによって、全てのポート番号をシンボル化できます。定義されたポートは、シンボルでも数値でも入力できます。ここで定義されたシンボルが有効となるのは、ON、OFF及びO\_SW(n)、ON\_AND、OFF\_AND等出力ポートのビット操作に関わるコマンドです。有効な文字数は8文字迄です。使用例は#DEFSと共通です。

【 # D E F S 】            機能 : I / O                            種別 : コマンド                            サポート : P ・ Z

書 式    #DEFS 文字列 番号

解 説    SW( 1 ) , SW( 2 )といったポート番号はプログラム保守時に意味が不鮮明となります。# D E F Sは、この入力ポート番号を文字列で表現する為の定義文です。文字列は8文字以内です。

```
10 #DEFS SENS 1
20 IF SW(SENS1)=1 THEN ~
```

このポート番号の定義が有効なのは、H SW( ) , C SW( ) , ! H SW( ) , ! C SW( ) , WS( ) 等の入力関数のみです。

```
10 #DEFO SOL1 0
20 #DEFS SENS1 0
30 ON SOL1
40 WAIT SW(SENS1)=1
```

定義ポート変更での注意は、# D E F O、# D E F Sで一度定義したポート番号を変更しても出力コマンドや入力関数のパラメーターのポート番号は変わりません。

```
LIST 0
10 SETIO
20 #DEFS MSW1 -1
30 #DEFO SOL1 -1
40 ON SOL1
50 PRINT SW(MSW1)
60 OFF SOL1
70 PRINT SW(MSW1)
LIST 0
10 SETIO
20 #DEFS MSW1 -2                            <- "-1"を"-2"に変更
30 #DEFO SOL1 -1
40 ON SOL1
50 PRINT SW(-1)                            <- "MSW1"ではなく"-1"になる
60 OFF SOL1
70 PRINT SW(-1)
>
LIST 0
10 SETIO
20 #DEFS MSW1 -2
30 #DEFO SOL1 -1
40 ON SOL1
50 PRINT SW(-2)                            <- "-1"を"-2"に変更
60 OFF SOL1
70 PRINT SW(-2)
>
LIST 0
10 SETIO
20 #DEFS MSW1 -2
30 #DEFO SOL1 -1
40 ON SOL1
50 PRINT SW(MSW1)                            <- "MSW1"に戻る
60 OFF SOL1
70 PRINT SW(MSW1)
>
```

【 D E L E T E 】            機能 : 編集                            種別 : コマンド                            サポート : P ・ Z

書 式    DELETE n,m  
          n,m : 文番号(存在する文番号)  
          0<n,m 32766

解 説    削除する範囲を指定します。文番号nよりmまでを削除。ある行より後を全て削除したい場合には、次の様にすると有効です。

```
32766 END
DELETE 100 32766
```

この様に、3 2 7 6 6 にダミーの行を入力しておいて削除します。また、次の様にもできます。

```
>TAIL
5000
>DELETE 100 5000
```

ここでは T A I L コマンドで最終行の内容を待ち、これにより全消去を実施しています。

**【 # D I 】**                      機能：タスク操作                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式    #DI

解 説    マルチタスクを発生させるタイマー割り込みを停止し、他のタスクを実行しません。マルチタスクへの復帰は、# E I を実行します。# D I 実行後、T I M E、S W ( ) F O R K 等タイマー、マルチタスク関係のコマンドを実行すると割り込み禁止は自動的に解除されます。I N P U T 文ではキャラクターが入っていないとやはりディスパッチしてしまいます。# D I を有効に使うには H S W や演算のみを使い、タイマーやマルチタスク関係のコマンドを一切いれないことです。

**【 E 】**                              機能：R S - 2 3 2 C                      種別：関数                              サポート：P

書 式    E(n)  
          n=0

解 説    P 版では R S - 2 3 2 C C H 1 のエラーを関数 E ( 0 ) により知ることができます。これは外部装置との接続や O N / O F F で発生するノイズキャラクターを検出し排除する場合に有効です。

```
戻り値0 エラー無し
      1 パリティエラー
      2 フレーミングエラー
```

エラー発生の場合は、C N F G # で初期化します。一週間に一度程度の R S - 2 3 2 C エラーは自然に発生することも考えられますが毎日の様に発生すればそれは、ハード的に問題があります。R S - I S O 等でノイズ源から分離して下さい。

**【 # E I 】**                      機能：タスク操作                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式    #EI

解 説    # D I によって停止されていたマルチタスクを再開します。

**【 E L S E \_ \_ G O S U B 】**    機能：制御文                      種別：コマンド                      サポート：P

書 式    ELSE\_GOSUB N  
          ELSE\_THEN N  
          Nはラベルまたは文番号

解 説    I F 文条件結果はその直後の行まで保存されています。( G O S U B 中の実行によっても破壊されません) また、G O S U B によって R E T U R N した場合には、条件結果がスタックに積まれているため結果は破壊されず再利用することができます。

```
100 IF A=1 GOSUB *JOB1
110 ELSE_GOSUB *JOB2
```



```

(略)
200 *JOB1
210 RETURN
300 *JOB2
310 RETURN

```

上記の例では、A = 1 の判断によって \*JOB1 が \*JOB2 のいずれかが実行され、\*JOB1 を実行した場合は \*JOB2 が実行されることはありません。

**【ELSE\_\_THEN】**      機能：制御文      種別：コマンド      サポート：P  
ELSE\_GOSUB参照

**【END】**              機能：制御文              種別：コマンド              サポート：P・Z

書 式      END

解 説      プログラムの終了。各タスクの終了後には、必ず入力して下さい。END行が見つからないと下の行を次々と実行します。ENDはタスクの停止も意味しています。メインタスク以外でプログラムの実行停止する場合はEND文が有効です。

```

10 FORK 1 *SUB
20 *LOOP
30 GOSUB *MAIN
40 GOTO *LOOP

100 *SUB
110 ON 10
120 TIME 100
130 OFF 10
140 END

```

<-ここで終了となる

**【ERASE】**      機能：メンテナンス      種別：コマンド      P (3.30) Z (2.30) 以上

書 式      ERASE

解 説      フラッシュROMのプログラムをクリアーします。プログラム編集後のRUN、またはFWRITEによりフラッシュROMに書き込まれたプログラムをクリアーします。初期化コマンド「MPCINIT」はフラッシュROMのプログラムはクリアーしません。MPCINITをしてSRAMのプログラムを消去しても、次のパワーオン時にフラッシュROMに書き込まれたプログラムを展開します。全てのデータをクリアーする場合は「MPCINIT」ERASE」を連続して実行します。

```

10      FOR I=0 TO 7
20      ON I
30      TIME 10
40      OFF I
50      TIME 10
60      NEXT I
>RUN
Programming the FLASH ROM *+++++++      フラッシュROMに書き込みます。
>MPCINIT      SRAMの初期化
>ERASE      フラッシュROMプログラムクリアー
*      ERASEマーク
>

```

**【ERR\_\_ON】**      機能：I/O              種別：コマンド              サポート：P

書 式      ERR\_ON A  
A：出力ポート番号

解 説 MPCのプログラム停止時のエラー表示。プログラムの実行中に致命的なエラーが発生した場合に指定した出力ポートをONにします。これは"PG IS OVRUN", "RS - 232C ERR"等のエラー発生時に外部にインタプリタが停止したことを知らせる機能です。ターミナル接続中にはコンソールへのメッセージ表示がありますが、自動実行中はインタプリタがただ停止するのみで外見としては何が発生しているのか不明です。このコマンドで出力ポートを指定しておくと、MPC停止を外部で知る事ができます。ERR\_ONが指定されていないとMPCの上の赤いLEDが一秒間隔で点滅します。また、この指定はリセット毎にクリアされてしまうので、プログラム中に記述しておく必要があります。また、エラー発生後エラー内容を確認するにはただちにターミナルを接続してMONコマンドを実行します。電源を入れ直して再実行したり、RUNをかけると、このデータは失われてしまいます。

ERR\_ONコマンド使用上の注意

ERR\_ONコマンドを用いた場合はタスク0をENDで停止しないで下さい。タスク0を停止すると監視プログラムが動作せず、エラー発生時に出力出来なくなります。

```

SETIO
ERR_ON 8                <-エラーが発生するとON 8される様に設定
FORK 1,*TASK1
FORK 4,*TASK2
*LOOP0
TIME 5
GOTO *LOOP0            <-ENDでタスクを終了させない
*TASK1
MODE 5
ACCEL 30000,1000
OVRUN &H00FF
*LOOP1
RMOV 100000,100000
TIME 50
RMOV -100000,-100000
TIME 50
GOTO *LOOP1
*TASK2
MODE 6
ACCEL 50000,1000
OVRUN &H00FF
*LOOP2
RMOV 100000,100000
TIME 50
RMOV -100000,-100000
TIME 50
GOTO *LOOP2

```

【FEDD】                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式      FEDD n  
            0 n 15

解 説      ゲート・モーションには、Z軸の上昇と下降がありますが下降はワークの装着等に使用される為、上昇速度より遅く動作する必要があります。そのため、下降時のみ別に速度設定ができます。尚、FEDDはFEDZより優先順位が低い為FEDZの後に実行されます。FEDZはFEDDの値を自分の値と同一に設定します。これは、FEDDの設定忘れを避ける為です。

【FEDH】                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式      FEDH n  
            0 n 15

解 説      HOME命令で実行される相対移動の速度を設定します。この値は、リセットによって8に設定されます。

【 F E D Z 】                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式      FEDZ n  
                    0 n 15

解 説      疑似4軸PGでZ軸の速度を定めます。XYサーボ、Z軸ステップモータ等の場合、XY軸とZ軸では制御速度が異なる為、このコマンドで予め速度を設定します。ゲート・モーション(JUMP)での上昇、下降に有効です。


【 F E E D 】                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式      FEED n  
                    0 n 15                      0が最高速度  
注)PG-1でのFEEDは64段階です

解 説      ACCELによって作られた加減速テーブルでどこまで加速するかを選択するコマンドです。通常ACCELによって最大使用レートを定め、プログラム実行中に速度を変更する場合にFEED等を用います。FEEDはACCELと異なり瞬時に作業を終了します。0~15で指定される速度についてはACCELコマンドを参照して下さい。

- FEED      X、Y軸の速度を定めます。
- FEDZ      Z軸(U軸)の速度を定めます。
- FEDD      JUMPでの下降移動の速度を定めます。FEDDはFEDZの後に指定します。
- FEDH      原点復帰コマンド実行中の原点よりの退避移動に対して有効です。

退避移動についてはHOMEを参照して下さい。



```
PG 1
MODE 6
ACCEL 20000,2000,5000 <-これは3秒ほどかかるので、ACCELコマンドはプログラムの冒頭に設定して、実行中は変更しない。
SETPOS 0,0
*LOOP
FOR I=0 TO 15
FEED I <-スピードを変えるにはFEEDを使う。FEEDは時間がかからない。
MOVE 100000,100000
TIME 50
MOVE 0,0
TIME 50
NEXT I
GOTO *LOOP
```

P版でのHOME後のFEEDについての注意

HOMEコマンド実行後はFEEDを再設定してください。HOMEコマンドの退避移動の速度を設定するコマンドとしてFEDHがあります。HOMEを実行するとFEEDの値はFEDHの値になります。次の様にACCEL設定後にFEED 0としてもHOMEコマンドを実行したあとのMOVEやRMOVの速度(FEED)はFEDHの値になります。FEDHは初期状態で8ですから、HOMEの前にFEED 0とプログラムしてもHOMEを実行したあとはFEED 8になってしまいます。

```
>PG 1
>MODE 6
>ACCEL 10000
```

>FEED 0		
>FEDH 8		
>RMOV 20000,0	<-2.5sec	HOMEしないとFEED 0のｽﾍﾞｰﾄﾞで動く
>HOME 0		
>RMOV 20000,0	<-4.3sec	HOMEするとFEED 8で動く
>FEDH 0		
>HOME 0		
>RMOV 20000,0	<-2.5sec	FEDH 0のHOME後はFEED 0で動く
>FEED 15		
>RMOV 20000,0	<-9.5sec	
>FEDH 0		
>HOME 0		
>RMOV 20000,0	<-2.5sec	FEED 15でもFEDHが0ならｽﾍﾞｰﾄﾞはFEED 0
>FEDH 8		
>HOME 0		
>FEED 0	<-HOME後にFEED 0設定	
>RMOV 20000,0	<-2.5sec	FEED 0で動く

【 F I N D # 】                    機能： R S - 2 3 2 C                    種別： コマンド                    サポート： P ・ Z

書 式      FIND# n  
            0 n &H7F(アスキーコード)

解 説      nというASCIIコードを得るまで文字を読み捨てます。指定された文字は読み捨てません。バッファの先頭となります。AR( )にデータを格納する場合、"A"という文字を先頭にするという条件が入ると次の様に記述できます。

```
10 CNFG# 2,0,2
20 FIND# 65
25 I=1
30 A=GET#(0)
40 IF A=13 THEN 1000
50 AR(1)=A
60 I=I+1
70 GOTO 30
1000 END
```

ここでは、CRコードが入力されると文字の取得を停止します。この様にTNYFSCでは、キャラクタを文字コード(数値)で扱う事によって文字列の処理を可能にしています。

【 F O R .. N E X T / D E C 】

機能： 制御文                    種別： コマンド                    サポート： P ・ Z

書 式      加算    FOR a1=a2 TO a3 ~ NEXT a1  
            a1 : 変数  
            a2,a3 : 変数、定数    a2<a3  
減算(P版のみサポート)    FOR a1=a2 TO a3 ~ DEC a1  
            a1 : 変数  
            a2,a3 : 変数、定数    a2>a3

解 説      \*LOOP  
            FOR I=0 TO 7  
                  ON I  
                  TIME 10  
            NEXT I  
            '   
            FOR I=7 TO 0  
                  OFF I  
                  TIME 10  
            DEC I  
            GOTO \*LOOP

FOR ~ NEXT / DECの途中からはGOTO、IF THENでは抜けられません

```
10     J=0
20     *LOOP
30     FOR I=0 TO 10
40     IF I=5 THEN *PASS
50     NEXT I
60     *PASS
70     J=J+1
80     PRINT J
90     GOTO *LOOP
>RUN
1
2
|
149
150
# 30
!! Out of Range
```

【FORK】                    機能：タスク操作                    種別：コマンド                    サポート：P・Z

書 式    FORK n,m  
          n：タスク番号  
          P版 1 n 11  
          Z版 1 n 7  
          m：文番号、または ラベル

解 説    FORK文で起動されたプログラムは並列処理で実行されます。実行されているタスクをPAUSEやQUITしても出力やメモリーは初期化されません。また、タスクの状態は関数タスクで参照することができます。

```
10     FORK 1,*TASK                    <-ラベル"TASK"からをタスク1で実行
20     INPUT A
30     PRINT TASK(1)                   <-タスクの状態表示
40     INPUT A
50     PAUSE 1                         <-タスクの一時停止
60     PRINT TASK(1)
70     INPUT A
80     QUIT 1                         <-タスクの消滅
90     PRINT TASK(1)
100    END
110    *TASK
120    FOR I=0 TO 7
130    ON I
140    TIME 10
150    OFF I
160    TIME 10
170    NEXT I
180    GOTO *TASK
>RUN
?
0 <-タスク実行中
?
4 <-タスク終了
?
7 <-タスク消滅
```

すでにFORKされているタスクをまたFORKするとそのタスクは最初から実行されます。

```
10     *LOOP
20     FORK 1,*TASK1
30     TIME 50
40     GOTO *LOOP
50     *TASK1
60     FOR I=0 TO 100
70     PRINT I
80     TIME 10
90     NEXT I
```

```

100 GOTO *TASK1
RUN
0
1
2
3
4
0
1
2

```

<-FORKでタスク1は最初に戻る

**【 F R E E 】**            機能：編集                            種別：コマンド            サポート：P・Z

書 式    FREE

解 説    プログラムエリアの空き量をステップ数で表示します。NEW実行後、この量は最大書き込みステップ数となります。

```

>NEW
>FREE
2044

```

数値は版、Revによって異なる場合があります。

**【 F W R I T E 】**    機能：メンテナンス    種別：コマンド P (3.30b) Z (2.30b) 以上

書 式    FWRITE

解 説    フラッシュROMへプログラムを書き込みます。RUNと同様の書き込み動作ですが、プログラムを実行しません。

```

>FWRITE
*+++++++
>

```

フラッシュROMに書き込み中

**【 G E T 】**            機能：RS - 2 3 2 C            種別：関数            サポート：P

書 式    GET(0)

解 説    RS - 2 3 2 C CH 0(プログラム用)に適応される他はGET #( 0 )と全く同等機能です。

**【 G E T # 】**            機能：RS - 2 3 2 C            種別：関数            サポート：P・Z

書 式    GET #(0)

解 説    RS - 2 3 2 C CH 1のバッファより1byte取り出して関数値をそのキャラクタのASCII値として与えます。

例)CH 1に外部ターミナルを接続し、次のプログラムを実行しターミナルで A のコードを出力(Aキーを押す)すると次の様に表示されます。

```

10 CNFG# 2,0,2
20 PRINT GET#(0)
30 GOTO 10
65
65
65

```

ここで、65は'A'=&H41のバイナリ値です。この様にGET#(0)は与えられた文字のコードを与えるため文字を捜す、或はある文字を変数に代入することができます。

```
100 FOR I=1 TO 10
110 AR(I)=GET#(0)
120 NEXT I
```

このプログラムデータは、AR( )に次々とバッファの先頭からデータを取り込んでセットしていきます。点データを使用する場合はX( n)をディメンジョンとして扱う)

```
100 FOR I=1 TO 10
110 X(I)=GET#(0)
120 NEXT I
```

となります。前記がGET#(0)の使用方法ですが、うまく動作しない場合は最初のプログラムPRINT GET#(0)によって外部のデータがきちんと入力されているかどうかテストして下さい。尚、ターミナルが用意できない場合はJ 1の8と9をショートしてPUT#によって入力にキャラクタを与えて下さい。

\*CNFG#でXON/OFFを有効にすると&H13、&H11はとれません。

\*RS-232Cのバッファは64byteです。

P版でのGET#、GETN#の弱点

P版では3byteの演算を確保するために乗除ルーチンの中で割り込みが禁止されています。このため演算をしながらの通信はきわめて不得意です。下のMASTERのプログラムではタイムアウトカウンタダウンやIF文の演算もありますが何よりもずいとは一文字受け取る毎にPRINT文で表示しています。PRINT文自体は問題がないのですが数値に展開するために相当の計算を内部で実施しています。このため割り込み禁止が多くなりすぎ、SLAVEのプログラムの様に連続でキャラクタが送出されている状況下では読みこぼしてしまいます。これを避けるにはMASTER1/MASTER2の様に通信中によけいなことをしない様にするか、通信速度をおとすしかありません。2400bpsでは問題にならない様です。スレーブ側のキャラクタ送出にタイマも入れても良いです。Z版ではこうした問題は発生しません。これと関連する問題として、GETN#( )もキャラクタがおくられている時に実行すると読みこぼしをおこします。これはGETNが計算をしながら動作しているためです。これも通信中はRS( )関数で様子をチェックしてからスタートすべきです。この問題をシステム側から改善するためには、演算の大幅な見直しが必要となること、また完全リエントラントな3byte乗除を8ビットマイコンの上で実行するとかかなり低速になるという恐れもあります。たいへん申し訳ありませんが、MPCのP版におけるRS-232Cの受信については配慮をして使用するという事でお願いします。

```
( MASTER )
*AG
A=49
CNFG# 4,0,2
PUT# A
C=10

*LP
GOSUB *GT
C=C-1
IF C>0 THEN *LP
TIME 100
GOTO *AG
*GT
T1=100
*GT1
IF RS(1)>0 THEN *GT9
T1=T1-1
TIME 1
IF T1>0 THEN *GT1
GOTO *RSE
*GT9
A8=GET#(0)
PRINT T1,RS(1),A8
IF A<>A8 THEN *RSE
RETURN
*RSE
PRINT STR(-1)
```

```

PRINT T1,RS(1),A8
END

(SLAVE)
*AG
  CNFG# A=GET#(0)4,0,2
  TIME 15
  C=10
* PUT# A LP
  C=C-1
  IF C>0 THEN *LP
  TIME 10
  GOTO *AG

(MASTER1)
*AG
  A=49
  CNFG# 4,0,2
  PUT# A
  C=10
  WAIT RS(1)=10
*LP
  GOSUB *GT
  C=C-1
  IF C>0 THEN *LP
  ' TIME 100
  GOTO *AG
*GT
  T1=100
*GT1
  IF RS(1)>0 THEN *GT9
  T1=T1-1
  TIME 1
  IF T1>0 THEN *GT1
  GOTO *RSE
*GT9
  A8=GET#(0)
  PRINT T1,RS(1),A8
  IF A<>A8 THEN *RSE
  RETURN
*RSE
  PRINT STR(-1)
  PRINT T1,RS(1),A8
  END

(MASTER2)
*AG
  A=49
  CNFG# 4,0,2
  PUT# A
  C=10
*LP
  GOSUB *GT
  C=C-1
  IF C>0 THEN *LP
  PRINT A
  TIME 10
  GOTO *AG
*GT
  T1=100
*GT1
  IF RS(1)>0 THEN *GT9
  T1=T1-1
  TIME 1
  IF T1>0 THEN *GT1
  GOTO *RSE
*GT9
  A8=GET#(0)

  IF A<>A8 THEN *RSE
  RETURN
*RSE
  PRINT STR(-1)
  PRINT T1,RS(1),A8
  END

```



【GETN#】 機能：RS - 232C 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 GETN# A  
A：変数名

解説 RS - 232C CH1のバッファより数字列を取り出し、その値を変数に返します。最初の文字が数字、数字記号でないと0を返します。その場合、バッファの内容は減りません。数字以外の文字に出会うと処理を終了します。その場合のデリミタはバッファにのこります。GETN#は実行中に割り込み禁止の時間があります。このため連続的に数値を読み取る場合には次の配慮が必要となります。

```
10 GETN# A0
20 SKPSP#
30 GETN# B0
40 SKIP# &HOD
```

GETN#の割り込み禁止により  
シリアルデータがバッファに入らないことがある

このプログラムでは、20及び30が正常に動作しない事があります。対策としてはTIMEもしくはRS(1)など次の様に組み合わせます。

```
10 WAIT RS(1)>2 <-キャラクタが入ってくるのを検出
20 TIME 10 <-通信が一段落するのを待つ
30 GETN# A0
40 SKPSP#
50 GETN# B0
60 SKIP# &HOD
```

バッファの中のデータを読むので  
割り込み禁止の影響なし

【GOSUB】 機能：制御文 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 GOSUB n  
n：文番号(存在する文番号)またはラベル

解説 指定の文番号(ラベル)の所へサブルーチン・ジャンプします。サブルーチン・コールの為、RETURN文により戻る事が出来ます。

```
10 GOSUB 100
20 ON 3
30 END
100 ON 4
110 RETURN
```

この例では、100、110のプログラムがサブルーチンとなっています。10でサブルーチン100に移り、110のリターン文で戻り20番を実行しています。この様に、サブルーチンはまとまった単位を再利用するのに適しています。GOSUBは必ずRETURNで返して下さい。ネストが深くなりすぎるとエラーになります。

```
10 GOSUB 10
>RUN
# 10
!! Stack Overflow
```

【GOTO】 機能：制御文 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 GOTO n  
n：文番号(存在する文番号)またはラベル

解説 指定の文番号(ラベル)のところへジャンプします。  
注)尚、GOTO文は指定の文番号を検索する為、実行スピードは最初の1回が遅くなります。2回目以降は、検索の結果を覚えており他のコマンドと同じスピードで実行されます。(GOSUB, IF~THEN~, IF~GOSUB~も同様)

【HCSW】                      機能：I/O                      種別：関数                      サポート：P・Z

書式    HCSW(n)  
          n：ポート番号  
          0 n 255

解説    入力ポート読み込み。CSW(n)が5 msecのタイマーをとって検出するのに対してHCSW(n)はタイマーがありません。従って、高速で入力の変化を検出します。チャタリング、ノイズの多い環境での使用には適しません。

【HOM】                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書式    HOM

解説    4軸ロボット、或はX、Y、Z等のZ軸を含んだロボットを製作された場合に、移動点から安全に原点に退避するコマンドです。実際には、

```
MOVZ 0
MOVE 0 0 0
```

を連続して実行し、Z軸上昇、X、Y、U移動というシーケンスとなっています。

【HOME】                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書式    X、Y軸原点復帰  
HOME n,x,y  
          n：XS1～YS2までのセンサーパターン  
          x,y：退避移動量  
      Z、U軸原点復帰  
HOMZ n,z,u  
          n：US1～ZS2までのセンサーパターン  
          z,u：退避移動量

解説    X、Y軸の原点復帰を実施します。x、yの値は原点復帰に先立つ退避移動量です。そのスピードはFEDHによって決められます。デフォルトは8です。X、Yを略すと以前の値が使用されます。nはビットごとに次の意味を持ちます。

	BIT0	BIT1	BIT2	BIT3
MPG-303(J2)	XS1	XS2	XS1	XS2

例えば、XS1が1、YS1が1になった時原点復帰が成立するには次の様にします。

```
HOME 5 0 0
```

ノーマルオンでセンサ検出にオフになる様なセンサが4つの場合は次の様にします。

```
HOME 0 0 0
```

原点復帰の方向と速度を決めるのはSHOMコマンドです。    参照コマンド：SHOM

```
10 MODE 5                      <-MODE設定は一番始め
20 OVRUN 0                    <-オーバーラン設定 この場合はオーバーラン停止無し
30 ACCEL 30000                <-加減速テーブル作成
40 SHOM 1,0,100              <-原点復帰設定 X軸CW方向,Y軸は無し,速度353pps
50 FEDH 15                    <-退避移動スピード設定 0(高速)~15(低速)
60 HOME 1,-1000,0            <-原点復帰 XS1がONまで,退避量X=1000mm,CCW方向
```

## HOME コマンド実行時の座標について

HOME 中にターミナルから < C T R L > + < A > で停止をかけると退避量が座標値として残ります。

```
>HOME &HF 500 500          <-退避量500mmでX,Y軸の原点復帰実行
                           <-<CTRL>+<A>で停止する
      TASK 0 # 30
T                                <-TEACH MODEで見ると...
PG 1#1(X,Y,Z,U) 500 500 500 500 [XYZ,U] 400 400 <-退避量が座標値になる
```

HOME が正常に完了したときや S T O P コマンドで停止したときは座標値は 0 になります。

```
>HOME 0 500 500          <-正常完了のHOME
T
PG 1#1(X,Y,Z,U) 0 0 500 500 [XYZ,U] 400 400

10 HOME &H000F,500,500
FORK 1,10                <-文番号10をｸﾗｯｼﾞで実行
>STOP 1                  <-ｸﾗｯｼﾞから強制停止
>T
PG 1#1(X,Y,Z,U) 0 0 0 0 [XYZ,U] 400 400
```

## HOMZ コマンドの実行後の座標値

TNYFSC(R) Rev-3.22f[VER-P max2044]  
Copyright(C)by ACCEL CORP/BC-SOFT  
[300point MPG-303(PG 1-3)MODE5]6]

### U 軸のみの原点復帰

```
>SETP 0, -500, -500      □ 現在点の座標値設定
>STPZU 0, -500, -500
PG 1#1(X,Y,Z,U) -500 -500 -500 -500 [XYZ,U] 100 100 <-確認
>SHMZ 1,0,1000          <-原点復帰ﾊﾟﾀｰﾝ U: CW Z:無し ｽﾍﾟｰﾄﾞ:1000
>HOMZ 1,0, -200         <-原点復帰 セﾝｻｰﾊﾟﾀｰﾝ:US1=ON 退避移動量:Z=0,U=-200
PG 1#1(X,Y,Z,U) -500 -500 0 0 [XYZ,U] 100 100 <-実行後の座標
```

### Z 軸のみの原点復帰

```
>SETP 0, -500, -500
>STPZU 0, -500, -500
PG 1#1(X,Y,Z,U) -500 -500 -500 -500 [XYZ,U] 100 100
>SHMZ 0,4,1000          <-原点復帰ﾊﾟﾀｰﾝ U:無し Z: CW ｽﾍﾟｰﾄﾞ:1000
>HOMZ 4, -200, 0        <-原点復帰 セﾝｻｰﾊﾟﾀｰﾝ:ZS1=ON 退避移動量:Z=-200,U=0
PG 1#1(X,Y,Z,U) 0 0 0 0 [XYZ,U] 100 100 <-実行後の座標
```

### U、Z 同時に原点復帰

```
>SETP 0, -500, -500
>STPZU 0, -500, -500
PG 1#1(X,Y,Z,U) -500 -500 -500 -500 [XYZ,U] 100 100
>SHMZ 1,4,1000          <-原点復帰ﾊﾟﾀｰﾝ U: CW Z: CW ｽﾍﾟｰﾄﾞ:1000
>HOMZ 5, -200, -200     <-原点復帰 セﾝｻｰﾊﾟﾀｰﾝ:US1,ZS1=ON 退避移動量:Z=-200,U=-200
PG 1#1(X,Y,Z,U) -500 -500 0 0 [XYZ,U] 100 100 <-実行後の座標
```

前記 3 パターンの原点復帰ではいずれも実行後の U , Z の座標値は 0 になります。 Z 軸のみの原点復帰では X , Y の座標値も 0 になります。 S H M Z の原点復帰方向の U , Z のパラメーターの位置と H O M Z の退避移動量のパラメーターの位置が反対です。注意して下さい。

## 省略可能なパラメーターについて

HOME コマンドの第 2 ( X 軸退避量 ) 第 3 ( Y 軸退避量 ) パラメーターは省略可能ですが、その場合は以前に設定された数値が有効になります。プログラム中で省略してしまうと、そのうちにどのような設定がされているのか判らなくなったり、R A M 化けをおこして設定値が変わったりしたときプログラムが

正常に動作しなくなったりします。HOME コマンドに限らず省略可能なパラメーターでもプログラムには全部記述しておきましょう。

```
HOME 1,500,500 <-ゲル外コマンドで設定した値が有効になる
>100 HOME 1 <-プログラム中に書いておかないとそのうちわからなくなる。
ホートを交換したりRAM化けを起こしたら期待通りに動作しなくなる。
```

## 【Z版について】

書式 HOME n[,x,y]  
 n: 論理状態(原点復帰のセンサ・パターン)  
 0 n &H3F  
 x,y: 退避移動量(デフォルト200パルス)  
 -32767 x,y 32767

解説 x, y は原点復帰に先立つ原点エリアよりの退避移動量で通常200パルスとなっています。このスピードはFEED Hによって設定されます。リセットにて8となります。

BIT0	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5
IN16	IN17	IN18	IN19	IN20	IN21
XS1	XS2	YS1	YS2	US1	US2

例えば、原点復帰センサーをX用にIN17、YにIN19を割当てたとします。そして、原点でセンサーが共にONとなるとするとビット・パターンは、次の図のようになります。コマンドとしては、"HOME &H0A"として使用します。

BIT0	BIT1	BIT2	BIT3
IN16	IN17	IN18	IN19
0	1	0	1

1010=&H0A

MODE 4 でのHOMEコマンドでは入力は2bitごとに意味を持ちAXISのコマンドによって次の様になります。例えば、同じHOME 3でもAXISが3であればU軸の原点復帰となりIN20、IN21が有効となるわけです。HOMEのスピードはSHOMで指定されます。

AXIS n	パルス出力	原点復帰センサ入力	座標関数
1	xcw/xccw	IN16/ IN17	X(0)
2	ycw/yccw	IN18/ IN19	Y(0)
3	ucw/uccw	IN20/ IN21	U(0)
4	zcx/zccw	IN22/ IN23	Z(0)

### Z版のMODE 1の原点復帰について

MODE 1でのHOMEコマンドはX, Y, Uの3軸同時移動です。X, Y軸の原点復帰方向とX, Y, U, Z軸のスピードはSHOMコマンドで設定できますが、Z, U軸の原点復帰方向はCCW方向に固定されていて変更出来ません。X, Y軸の原点復帰時の退避移動量はHOMEコマンドで設定しますがZ, U軸の退避移動量はSHMZUコマンドで設定します。Z, U軸の原点復帰方向を変更する時はパルスの配線を入れ替えます。

```
MODE 1
SHOM 1,4,400 <-X,Y軸CW方向に原点復帰、スピード186Hz
SHMZU 100,100 <-Z,U軸退避移動量 CW方向に100パルス
HOME &H15, -200, -200 <-X,Y=CW, U=CCW原点復帰、X,Yの退避移動はCCW200パルス
HOMZ 1 <-Z=CCW原点復帰
```

### Z版の原点センサーポートについて

MI F - 816からパルス出力をするZ版のHOMEコマンドでの原点センサーは入力16~21に割り当てられています。HOMEコマンドは指定されたパターンと入力パターンが一致するまでパルスを出し続けます。このポートには原点センサー以外のSWは接続しないで下さい。原点センサー以外のSWを接続するとHOMEが正常にできなくなります。たとえば入力18に原点センサー以外のSWが接続されていてONになっていたとするとHOME &H0Aでは原点復帰ができません。(MODE 4を除く)

**【HOMZ】**

機能：パルス

種別：コマンド

サポート：P・Z

書式 HOMZ n[,z,u]  
 n：US1～ZS2までのセンサーパターン  
 z,u：退避移動量

解説 Z、U軸の原点復帰を実施します。z、uの値は原点復帰に先立つ退避移動量でそのスピードはFEDHによって決められます。デフォルトは8です。Z、Uを略すと以前の値が使用されます。nはビットごとに次の意味を持ちます。

	BIT0	BIT1	BIT2	BIT3
MPG-303(J2)	US1	US2	ZS1	ZS2

例えば、US1が1、ZS1が1になった時原点復帰が成立するには次の様にします。

HOMZ 5 0 0

ノーマルオンでセンサ検出にオフになる様なセンサが4つの場合は次の様にします。

HOME 0 0 0

原点復帰の方向と速度を決めるのはSHMZコマンドです。

参照コマンド：SHMZ, HOME

**【Z版について】**

書式 HOMZ n  
 n：原点センサビット・パターン  
 0 n 3

解説 HOMZのスピードは、HOMEと同様SHOMで指定されます。

BIT0	BIT1
IN22	IN23
ZS1	ZS2

**【HPT】**

機能：I/O

種別：関数

サポート：P

書式 HPT(n)  
 0 n 8

解説 MPG-303の原点入力の状態を知らせます。例えば、PRINT HPT(0)として0が返されればXS～ZSまで全てOFFの状態です。nが0の場合はパラレルデータとして扱われますが、1～8の値をセットすればXS～ZSの値をそれぞれ単独で見ることが出来ます。HPT(0)は、MPG-303が動作している時に使用することはできません。

センサー	XS1	XS2	YS1	YS2	US1	US2	ZS1	ZS2
nの値	1	2	3	4	5	6	7	8

PRINT HPT(1),HPT(2)  
 1 0

であればXS1がOFF、XS2がONの状態です。HPT(n)は実行されたタスクに対応するMPG-303の原点入力を与えますが、MPG-303動作中に使用することはできません。パルス発生するタスクと別にHPT(n)を使用する場合はパルス発生やACCELコマンドと同時に動作しない様にインタロックをとって下さい。

【HSW】                   機能：I/O                   種別：関数                   サポート：P・Z

書式    HSW(n)  
          n: ポートナンバー  
          0 n 255    I/O  
          -128 n -1   メモリ-I/O  
          0~255

解説    SW(n)はポートの値を2度読みし信号が安定しているとそれを確定として、チャタリングなどによる誤判定を防止していますが、HSW(n)は実行された時のポート値をそのまま返します。ノイズの多い入力には使用しないで下さい。  
HSW(n)の多用は結果的にタスクの切り替えがひどく遅くなります。

```
10 A=HSW(0)
20 GOTO 10
```

という様なプログラムを2つFORKすれば1タスクの能力は本来の1/2、12本FORKすれば1/12になります。HSW(n)は特定のタスクでどうしても速く信号をひろいたい場合や、シングルタスクで使用する場合にはして下さい。

【!HSW】                   機能：I/O                   種別：関数                   サポート：P・Z

書式    !HSW(n)  
          0 n 255    I/O  
          -128 n -1   メモリ-I/O

解説    HSW(n)の反転理論です。入力ポートオン時に0、オフ時に1を返します。

【HWS0】                   機能：I/O                   種別：関数                   サポート：P・Z

書式    HWS0(n)  
          HWS1(n)  
          n: ポート番号  
          0 n 255    I/O  
          -128 n -1   メモリ-I/O

解説    タイム・アウト付き、ウェイト関数。インタロックとしては、次のコマンドと同様です。

```
HWS0(n) ~    WAIT HSW(n)=0
```

```
HWS1(n) ~    WAIT HSW(n)=1
```

HWS0(n), HWS1(n)は関数として用います。タイム・アウト機能が追加されており、タイム・アウトか条件成立で関数から抜けられます。WAITの条件が成立すれば0、タイム・アウトとなれば1の値を返します。タイム・アウトの時間(時間制限)は、TMOUで設定します。

```
10 IF HWS1(2)=1 GOSUB 1000
20 ON 3
30 IF HWS1(3)=1 GOSUB 1000
40 OFF 3
50 GOTO 10
1000 'ERROR'
```

前記の例は、条件に従って入力がON/OFFすれば10~15を順に実行しますが、何らかの事情でセンサーの入力がタイム・アウトとなると1000のエラー処理に移ります。

【HWS 1】                      機能： I / O                      種別：関数                      サポート： P・Z  
HWS0参照

【IF ~ THEN / GOSUB】  
機能：制御文                      種別：コマンド                      サポート： P・Z

書式    IF ~ 条件式 ~ THEN/GOSUB n  
          n: 文番号 1 n 32766またはラベル

解説    IF文に続く式を評価し、条件が成立すればTHEN文に続く文番号へジャンプ。条件式は次の物があります。A、Bは変数もしくは関数、定数です。

IF A<>B THEN/GOSUB	AとBが等しくない
IF A><B THEN/GOSUB	AとBが等しくない
IF A=B THEN/GOSUB	AとBが等しい
IF A>B THEN/GOSUB	AよりBが小さい
IF A<B THEN/GOSUB	AよりBが大きい
IF A=>B THEN/GOSUB	AよりBが小さいか等しい
IF A>=B THEN/GOSUB	AよりBが小さいか等しい
IF A<=B THEN/GOSUB	AよりBが大きい等しい
IF A<=B THEN/GOSUB	AよりBが大きい等しい

P版ではELSEが使用できます。

【IN】                              機能： I / O                              種別：関数                              サポート： P・Z

書式    IN(n)  
          n: バンクナンバー  
            0 n 31    I/O  
           -16 n -1    メモリー I/O  
            8255アドレス

解説    入力ポートの平行入力。IN(n)には5msecのフィルターはありません。次にバンクナンバーと入力ポートの関係を一部表に示します。

	入力(SW(n))	IN(n)
MPC-816	0 -> 7	0
	8 -> 15	1
MIF-816	16 -> 23	2
	24 -> 31	3
MIO-816#1	32 -> 39	4
	40 -> 47	5
MIO-816#2	48 -> 55	6
	56 -> 63	7
MIO-816#3	64 -> 71	8
	72 -> 79	9
MIO-816#4	80 -> 87	10
	88 -> 95	11
MIO-816#5	96 -> 103	12
	104 -> 111	13

使用方法としてはDSWなど複数の入力を一括して読み込む場合に有効です。入力0～7までの2桁のDSWの入力は次の様になります。

```

D1=IN(0)^&H0F
D2=IN(0)/16
D2=D2*10
D1=D1+D2

```

#### 8 2 5 5 のアドレス指定

IN(n)のnに 8 2 5 5 のアドレスを与えて入力することもできます。この場合も5msecのタイマーは入りません。出力の状態も読み取ることができます。ただし、データは反転しています。

```

A=IN(&H48)
>PRX A
&HFO
>A=Ax&HFF
>PRX A
&HOF
>

```

**【INPUT】**            機能：RS - 232C            種別：コマンド            サポート：P・Z

書式    INPUT A1[,A2,A3]  
          A1～A3：変数

解説    RS - 232C    CH0(プログラムポート)からデータを入力します。  
          下記のように、プログラム実行中にプログラムに数を引き渡すのに使用します。変数は1～3個で複数指定の場合はスペースで区切り、続けて入力します。

```

10 INPUT A1
20 PRINT A1
20 END
RUN
?123 (123はキーボードにより入力)
123

```

**【INPUT#】**            機能：RS - 232C            種別：コマンド            サポート：P・Z

書式    INPUT# A1[,A2,A3]  
          A1,A2,A3：変数/定数

解説    RS - 232C    CH1からデータを入力します。  
          受信処理は、数字、文字列とデリミタ・ターミネータに限られ次の書式となります。(デリミタは「スペース」(&H20)、ターミネータは「CR」(&H0D)です。)

          入力書式 [数字文字列]スペース[数字文字列]CR]


[数字文字列]は3つまで入力可能です。尚、「LF」(&H0A)や余分なスペース等は無視します。INPUT#はINPUTと異なり受け取った文字列のエコーバックはありません。INPUT#は使用前にC N F G #でRS - 232Cの初期化を行って下さい。入力バッファは64byteです。

#### N 8 8 B A S I C プログラム

```

10 OPEN "COM:N81XN" AS 1
20 *LOOP
30 FOR A=0 TO 10
40 A1=A*100
50 PRINT #1,A,A1
60 PRINT A,A1
70 INPUT #1,B,B1
80 IF A<>B OR A1<>B1 THEN GOTO *AHO
90 NEXT A
100 GOTO *LOOP
110 *AHO
120 PRINT "???"
130 END

```





## M P C プログラム

```

10  CNFG# 4,0,2
20  *LOOP
30  INPUT# A,A1
40  PRINT A,A1
50  TIME 50
60  PRINT# A,A1
70  GOTO *LOOP
>RUN
0 0
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500

```

I N P U T # では C R 受取後文字列の処理を実施しますがこの時演算中で割込禁止があります。このため C R に続いて文字列がさらに転送される場合は次の様にプログラムして下さい。

```

WAIT RS(1)>20
INPUT# A1
INPUT# B2

```

W A I T R S ( 1 ) > 2 0 で 1 回の転送文字数を予め持つておきます。ここでは、20文字以上としていますが、これは受け取る文字数に応じて変更します。

**【 I O \_ C N T 】**      機能：ソフトカウンタ      種別：コマンド      サポート：P

書 式    I O \_ C N T

解 説    M P C - 8 1 6 の入力を使った 3 byte 長のカウンタで、3 チャンネルあり、バックグラウンドで動作します。i n 0 , 2 , 4 をトリガ入力、i n 1 , 3 , 5 を方向指示として使用し、変数 C 0 , C 2 , C 4 をカウンタとして使用します。このコマンドはマルチタスクでも有効ですが、早いカウントには追従できません( 5 0 0 pps 程度まで)。エンコーダ( 2 相クロック ) をカウントするときは方向判別ユニットで信号を変換します。2 度読み等のチャタリング防止機能はありませんので注意してください。

カウンタ 0	in0 = count in1 = up/down	on でカウンタ C0 が変化 off で正/on で負
カウンタ 1	in2 = count in3 = up/down	on でカウンタ C2 が変化 off で正/on で負
カウンタ 2	in4 = count in5 = up/down	on でカウンタ C4 が変化 off で正/on で負

ソフトカウンタ関係のコマンド：I O \_ C N T , O U T \_ C N T , O U T \_ C S E T

```

195 'COUNTER 1
200 SETVAR C0,C9,0
210 IO_CNT
220 PRINT C0,C2,C4
230 TIME 100
240 GOTO 220

```

**【 J M P Z 】**      機能：パルス      種別：コマンド      サポート：P・Z

書 式    J M P Z P ( n )


n : 点番号

```

P 版 1 n 300
Z 版 1 n 255

```

解説 現在位置より P(n) の上空への移動。ゲート・モーションですが最後の下降はしません。JUMPは、ゲート・モーションで門型の移動をしますが JMP Zでは最後の Z 軸下降をしません。これは、ツーリング中の調整の便をはかる為設定されたコマンドです。



【JOG】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 P版について

JOG n,m

n：スピード

1 n 加速距離

m：軸指定

1:XCW 2:XCCW 3:YCW 4:YCCW 5:UCW 6:UCCW 7:ZCW 8:ZCCW

解説 JOGコマンドは、PGコマンドの中で唯一パルス発生中にもハングアップしないコマンドです。従ってJOGコマンド発行後、そのタスクでただちに入力ポートのタイミング待ちによりパルスを停止することができます。JOGコマンドの有効範囲はXRANG、YRANG、ZRANG、URANG、コマンドで設定されます。JOGコマンドでは各RANGの上位2byteのみを比較して下位1byteは切り捨てられますから、殆どの場合、設定範囲いっぱいには動作しません。下位1byteを切り捨てると言うことはうちわで255パルスの範囲でRANGが設定されます。次のプログラムの様にXRANGを1000(HEXで3E8)に設定しても下位1byteが切り捨てられるので実際には768パルス(HEXで300)しか動きません。

```

10 PG 1
20 MODE 5
30 ACCEL 1000
40 XRANG 1000,-1000 <- +1000,-1000で設定しても+768,-769まで。
50 *LOOP XRANG 1024,-1025と設定すると+1024,-1025まで動きます。
60 WAIT SW(0)=1
70 JOG 50,1
80 WAIT SW(0)=0
90 STOP 2
100 TIME 10
110 PRINT X(0)
120 GOTO *LOOP
>RUN
768
768

```

動作範囲のMINが0の場合

次のプログラム の様に、XRANGの最小値(MIN)を0で設定しても実際は0座標まで動作しません。0まで動作させるにはMINを-1などとします。

```

10 PG 1
20 MODE 6
30 ACCEL 30000
40 SETPOS 1000,0
50 XRANG 10000,0 <- XRANGのMINが0だと255までしか動かない
60 WAIT SW(0)=1
70 JOG 200,2
80 WAIT SW(0)=0
90 STOP 1
100 PRINT X(0)
>RUN
255 <-

```




## パルスレート実測値

Rev 3.22g & MPG-303P '93/11/19  
IWATSU SC-7201 UNIVERSAL COUNTER

次の表はJOGコマンドのパルスレートの実測値です。  
JOGコマンドの演算は量子化されているため、段階的に変化します。特にMODE 6ではこのステップが荒くなっています。

SPEED



### MODE 5

ACCEL の設定値	MOVE,RMOV コマンド MAX(KHz)	JOG コマンド	
		MAX(KHz)	MIN(KHz)
1000	1.0	0.3(200)	0.05(1)
2000	2.0	0.7(400)	0.05(1)
4000	4.1	1.4(800)	0.07(1)
8000	8.2	3.0(1600)	0.08(1)
10000	10.4	3.9(2000)	0.10(1)
15000	15.7	6.2(3000)	0.10(1)
20000	21.1	8.9(4000)	0.13(2以下)
25000	26.5	12.0(5000)	0.17(3以下)
30000	29.0	13.7(5000)	0.20(3以下)

JOGの()内はラメータ設定値。最高ACCELの1/5以下で最大5000まで。

### MODE 6

ACCEL の設定値	MOVE,RMOV コマンド MAX(KHz)	JOG コマンド	
		MAX(KHz)	MIN(KHz)
1000	2.3	0.8(200)	0.8(1)
2000	2.3	0.8(400)	0.8(1)
4000	4.1	1.3(800)	0.8(268以下)
8000	8.2	2.6(1600)	0.8(133以下)
10000	10.3	3.3(2000)	0.8(114以下)
15000	15.8	4.9(3000)	0.8(76以下)
20000	21.3	6.4(4000)	0.8(56以下)
25000	26.8	7.9(5000)	0.8(48以下)
30000	32.5	9.3(5000)	0.8(30以下)
35000	38.6	10.8(5000)	0.8(23以下)
40000	44.2	12.0(5000)	0.8(16以下)
45000	51.6	13.7(5000)	0.8(16以下)
50000	56.3	14.6(5000)	0.8(11以下)

JOGの()内はラメータ設定値。最高ACCELの1/5以下で最大5000まで。例えばACCEL 40000とするとJOGの最高速はJOG 5000,nで12.0KHz、最低速はJOG 16以下で0.8KHzです。ACCELが1000や2000ではJOGのラメータに関わらず0.8KHzです。

### 【Z版について】

書式 JOG n,A1

n: 加速距離 1 n 加速距離(ACCEL指定)

A1: 入力ポート指定 省略時有効入力はSW(4)~SW(7)

JOGZU n,A1

n: 加速距離 1 n 加速距離(ACCEL指定)

A1: 入力ポート指定 省略時有効入力はSW(0)~SW(3)

解説

JOGコマンドはボタンを押した状態で連続移動する場合に用いられるティーチング機能です。nは加速距離で、これはACCELで指定した加速距離より小さい値を設定します。その範囲での数値が大き

いほどスピードは早くなります。A 1 は入力ポートバンク指定ですが省略すると &H 4 8(M P C - 8 1 6 の入力 0 ~ 7) として扱われます。J O G が M S B 側、J O G Z U が L S B 側にアサインされ、それぞれ独立にアドレスを設定することができます。J O G、J O G Z U での移動範囲は X R A N G ~ U R A N G で設定できます。

ビット	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
A1 省略時入力	SW(7)	SW(6)	SW(5)	SW(4)	SW(3)	SW(2)	SW(1)	SW(0)
制御軸	YCCW	YCW	XCCW	XCW	ZCCW	ZCW	UCCW	UCW

#### サンプル

```

10  CHGREV 22
20  XRANG 10000,0
30  YRANG 10000,0
40  URANG 10000,0
50  ZRANG 10000,0
60  *LOOP
70  IF SW(0)=1 GOSUB *JOGZU <-SW(0)がONしている間はUCWに動く
80  IF SW(1)=1 GOSUB *JOGZU <-SW(1)がONしている間はUCCWに動く
90  IF SW(2)=1 GOSUB *JOGZU <-SW(2)がONしている間はZCWに動く
100 IF SW(3)=1 GOSUB *JOGZU <-SW(3)がONしている間はZCCWに動く
110 IF SW(4)=1 GOSUB *JOGXY <-SW(4)がONしている間はXCWに動く
120 IF SW(5)=1 GOSUB *JOGXY <-SW(5)がONしている間はXCCWに動く
130 IF SW(6)=1 GOSUB *JOGXY <-SW(6)がONしている間はYCWに動く
140 IF SW(7)=1 GOSUB *JOGXY <-SW(7)がONしている間はYCCWに動く
150 GOTO *LOOP
160 *JOGZU
170 JOGZU 500
180 RETURN
190 *JOGXY
200 JOG 500
210 RETURN

```

サンプル のプログラムを I N ( ) に替えたもの。

```

10  CHGREV 22
20  XRANG 10000,0
30  YRANG 10000,0
40  URANG 10000,0
50  ZRANG 10000,0
60  *LOOP
70  A=IN(0)
80  A1=A^&H000F
90  A2=A^&H00F0
100 IF A1<>0 GOSUB *JOGZU
110 IF A2<>0 GOSUB *JOGXY
120 GOTO *LOOP
130 *JOGZU
140 JOGZU 500
150 RETURN
160 *JOGXY
170 JOG 500
180 RETURN

```

サンプル の入力ポートを変更してみました。入力はSW(8)~SW(15)になります。

```

10  CHGREV 22
20  XRANG 10000,0
30  YRANG 10000,0
40  URANG 10000,0
50  ZRANG 10000,0
60  *LOOP
70  A=IN(1)
80  A1=A^&H000F
90  A2=A^&H00F0
100 IF A1<>0 GOSUB *JOGZU
110 IF A2<>0 GOSUB *JOGXY
120 GOTO *LOOP
130 *JOGZU
140 JOGZU 500,&H004A

```

```

150 RETURN
160 *JOGXY
170 JOG 500,&H004A
180 RETURN

```

【Q1】JOGコマンドは無限のパルス出力が可能か。

【A1】JOGコマンドはXRANG等のRANGコマンドで動作範囲の制限を受けるので無限のパルス発生はできません。

```

1 CHGREV 22
10 MODE 2
20 ACCEL 2000,1000,500
30 FEED 0
40 XRANG 32767,-32767 Z版では最高この範囲
50 SETPOS 0,0
60 *LOOP
70 IF SW(4)=1 GOSUB *JOG
80 WAIT SW(4)=0
90 GOTO *LOOP
100 *JOG
110 JOG 500
120 PRINT P(0)
130 RETURN
>
RUN
32767 0

```

XRANGで+ - 3 2 7 6 7を超えた設定をしようとするとエラーになります。

```

40 XRANG 40000,-32767
!! Out of Range
??

```

うまく使えるかどうかはわかりませんがHOMEなら無限のパルス発生が可能です。しかしHOMEは減速停止しません。

```

1 CHGREV 22
10 MODE 2
20 ACCEL 2000,1000,500
30 FEED 0
40 XRANG 32767,-32767
50 SHOM 1,0,200
60 HOME &H0003,0,0 入力16、17がONになるまでパルスを出します。

```


【JOGZU】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：Z  
JOG参照

【JUMP】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 JUMP P(n)[,L]  
n：点番号  
L：Zの上限値、L=0であれば最上端まで上昇

P版	1	n	300
	0	L	8388607
Z版	1	n	200
	0	L	32766

解説 現在位置よりP(n)へのゲート・モーション。ゲート・モーションとは、上昇、XY移動、下降という門型の移動です。



前記の図はゲート・モーションを表現しています。左の図は上限指定がない為、Z軸が0まで戻っています。右の図はLによって上限まで上昇せずに途中までとなっています。この為、この移動は移動時間が短縮されます。Z版モード1ではU軸をあわせた3軸同時移動となります。

**【KEY】**                      機能：メンテナンス                      種別：コマンド                      サポート：P

書式    KEY n  
          n：ロック番号

解説    キーコマンドは、フラッシュROMにロックをかけて変更を阻止するコマンドです。

KEY 9812

とコマンドを実行すると9812をパスワードとしてロックがかかり、フラッシュROM上のデータは変更することができなくなります。パスワードは2byteの整数の範囲で設定してください。解除は同様に

KEY 9812

とします。番号を忘れてしまった場合は解除できなくなります。解除方法については各ユーザで一定の取り決めをして頂きシステム管理者として登録された方以外には公開できませんのでご了承ください。なお、キーコードに負の数を設定するとLIST表示もしなくなります。

**【LET】**                      機能：演算                                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書式    LET ~算術式~                      (LETは省略できます。)

解説    T N Y F S Cでサポートされているのは、次の2項整数演算のみです。

- A1=A2+A3    加
- A1=A2-A3    減
- A1=A2\*A3    乗
- A1=A2/A3    除
- A1=A2%A3    余
- A1=A2^A3    論理積(AND)
- A1=A2|A3    論理和(OR)
- A1=A2xA3    排他的論理和(XOR)(xはスペース)

注)オーバーフロー、アンダーフローの検出はサポートされていません。Xはスモールxです。P版では3byte整数、Z版では2byte整数での演算となります。

**【LIST】**                      機能：編集                                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書式    LIST [n,m]  
          n：開始文番号或は開始ラベル  
          m：表示行数  
          0 n 32766  
          1 m 127

解 説 nを省略すると前回の続きを表示、mを省略するとL S C N Tのnに従います。

```
LIST 30          <-プログラムを文番号30から表示
LIST 30,5       <-プログラムを文番号30から5行表示
LIST *MAIN      <-ラベル*MAINから表示
```

【 L O C 】                    機能： L C D                    種別：コマンド                    サポート： P

書 式 LOC n,m[,s]  
n：行(縦) 1~2または4  
m：列(横) 1~16または20  
s：カーソル  
s=15：カーソル+プリンク  
s=14：カーソル  
s=13：プリンク  
s=12：カーソル無し

解 説 n<>0の時はカーソル位置とカーソル形状の指定、n=0の時はmがC L D機種指定と画面消去になります。

C L D機種(n=0)

m	L C D
0	B U S 接続 4行20文字
1	M I F 接続 4行20文字
2	B U S 接続 2行16文字
3	M I F 接続 2行16文字

L C D関係のコマンド：LOC,PRC,PRD,PRS

```
LOC 0,0          "LCD=BUS接続 4行20文字、画面クリア
LOC 4,20,12     "カーソル位置 4行20文字、カーソル表示無し
```

注) L C Dの接続、使用例については別途当社H P上のアプリケーションノートを御覧下さい。

【 L P 】                    機能：ファイル                    種別：コマンド                    サポート： P

書 式 LP n  
0 n 3

解 説 点データの取り出し。P版では点データを通常使用しないメモリエリアに保存する事ができます。保存できるエリアは4つ用意されておりますが、これらは配列エリアM(1200)~M(5999)と共通になっておりますので干渉しない様に使用して下さい。

【 L S C N T 】                    機能：編集                    種別：コマンド                    サポート： P・Z

書 式 LSCNT [n]  
n：表示行数  
1 n 127

解 説 標準リスト行数の設定、表示nを省略すると現在の設定行数を表示

```
LSCNT 7          <--リスト行数を7行に設定
LSCNT           <--リスト行数の表示
```



これは1画面で表示できる行数です。LISTは小さな画面でも使用し易い様にLSCNTで行数管理されています。次を続いて表示するにはLIST とします。最初から表示する場合は、LIST 0 とします。デフォルトは20です。( はリターンキー)

**【M】**                      機能：演算                      種別：配列                      サポート：P

書式     M(n)

解説     M(0)～M(1199)  
           M(1200)～M(2399) 点データ#0と共通  
           M(2400)～M(3599) 点データ#1と共通  
           M(3600)～M(4799) 点データ#2と共通  
           M(4800)～M(5999) 点データ#3と共通

前記の様にM(0)～M(5999)までの配列が使用できますが、1200～5999まではSP nによってセーブされる点データエリアと共通になります。0～1199までは独立したエリアなので他の機能と干渉しません。

**【MIO】**                      機能：I/O                      種別：コマンド                      サポート：P

書式     MIO n  
           n : 816 or 240

解説     6枚目以降に使用するI/Oボードを選択します。初期値は下表“MIO-248モード”になりますからMIO-816を使用する場合はプログラム先頭に“MIO 816”と記述して下さい。

“MIO 248”モード			“MIO 816”モード		
ボード	OUT	IN	ボード	OUT	IN
MPC-816	0	0	MPC-816	0	0
MIF-816	8	16	MIF-816	8	16
MIO-816#1	16	32	MIO-816#1	16	32
MIO-816#2	24	48	MIO-816#2	24	48
MIO-816#3	32	64	MIO-816#3	32	64
MIO-816#4	40	80	MIO-816#4	40	80
MIO-816#5	48	96	MIO-816#5	48	96
MIO-248#1	112,56	(112)	MIO-816#6	56	112
MIO-248#2	136,80	(136)	MIO-816#7	64	128
MIO-248#3	160,104	(160)	MIO-816#8	72	144
MIO-248#4	184	(184)	MIO-816#9	80	160
MIO-248#5	208	(208)	MIO-816#10	88	176
MIO-248#6	238	(232)	MIO-816#11	96	192
			MIO-248#1	112	(208)
			MIO-248#2	136	(232)
			MIO-248#3	160	

( )中の数値はMIO-248の8点の入力ポート番号

【MODE】                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式      MODE n

解 説      モードコマンドは、MPG - 303に収められたパルス発生モジュールを選択します。モードの選択は全ての命令に先だって実施されなければなりません。加減速もスピード設定も与えられたモードに従って決定されます。モードを切り替えたらACCEL、OVRUN、HOME、HOMZ、SHOM等のパラメーターは全て見直さなければなりません。

```
100 MODE 5
110 ACCEL 30000
120 FEED 0
130 SHOM 1,4,200
140 HOME &HOA,100,100
```

P版では5もしくは6で適切なものを選択します。MODE 5はステップモータ用、MODE 6はサーボモータ用と考えて下さい

MODE 5：最大パルスレート29.0kpps X Y及びZ Uの2軸ずつの直線補間パルス発生機能を持ちます。パルス幅が20µsec確保されておりステップモータ用ドライバ向けの使用となっています。

MODE 6：最大パルスレート56.3kpps X Y及びZ Uの2軸ずつの直線補間パルス発生機能を備えています。パルス幅が4.2µsecの為ステップモータドライバには不適です。

	モード	パルス幅	デューティ比	最大パルスレート
P	5	20 µ sec	50%以上(*)	29.0kpps
	6	4.2 µ sec	50%以下	56.3kpps

(\*)但し、ACCEL 25000以下の場合

【Z版について】

書 式      MODE n

解 説      MODEコマンドは、PGの種類を選択します。用途によって1～4までの値を設定します。MODE 2が当社推奨モードです。

MODE 1：XYU3軸及びZ軸のパルス発生機能が得られます。注意すべき事は、OVRUNを指定した場合の最大スピードが25kppsという事のみです。

用 途      ：サーボ・コントローラによる4軸直交ロボット等

MODE 2：パルスモータを主体とした低速系のパルス発生機能です。X、Yの2軸とZ軸の3軸仕様となっています。

用 途      ：ステップモータ(4相、2相の制御)


MODE 3：サーボモータを主体とした高速系のパルス発生機能です。X、Yの2軸とZ軸の3軸で47kppsまで動作します。

用 途      ：サーボモータの制御

MODE 4：ステップモータを主とした単軸複合動作のモードです。AXIS命令で軸を切り換えることができます。



	モード	セツ停止	最大パルスレート	最小レート	最大移動距離	パルス幅
Z	1	Z軸のみ	31.6kpps	400	32766	8 µ sec
	2	X,Y,Z	33.6kpps	200	65535	15 µ sec
	3	X,Y,Z	62.0kpps	2K	65535	8 µ 以上
	4	X,Y,Z,U	31.2kpps	400	65535	10 µ sec

MODE 3で注意していただきたいのは低速時にパルスのデューティが反転するという事です。つまり通常ではパルスがONしている時間よりOFFしている時間が短いのですが、これが反対にONしている時間の方が長くなります。ドライバーによってはデューティが50%以下と規定しているものがあります。







モード別パルス出力状況実測


【MODE 5】 ON時間が約20  $\mu$ secで一定




【MODE 6】 ON時間が約5  $\mu$ secで一定



【HOMEコマンド】HOMEコマンドはMODE、スピードに関係無くデューティ50%



【JOGコマンド】 JOGコマンドはMODE、スピードに関係無く2:1



【MON】 機能：デバッグ 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 MON

解説 BRK等のデバックはRUN命令によって実行されるメイン・プログラムのみ可能です。FORKによって実行されるプログラムは、デバックすることができません。その為、裏タスクで実行する前にRUNとBRKによってデバックし完全なものしておく必要があります。又、実際の使用時にプログラムがハングアップしてしまい何処を実行しているのかがわからなくなることがありますが、こんな時はコントローラをリセット直後MONとします。

TASK 0 #10 TASK 1 #2000

前記の様なデータが表示され、停止していた場所が明らかになります。尚、プログラミング装置より実行中の場合は<CTRL>+<A>キーを入力すると実行中のプログラムが停止し、停止情報を表示します。また、FTMでは<CTRL>+<M>によって対応する文番号のコマンドを表示します。

【MOVE】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 MOVE X,Y  
MOVE P(n)

解説 絶対座標移動です。XY軸についてX、Yの位置までパルス出力します。ACCELによって最大スピードが決まりFEEDコマンドでスピードを切り換える事ができます。MOVE X1、Y1の場合のパルス発生量X2、Y2は

$$X2=X1-X(0) \\ Y2=Y1-Y(0)$$


となります。P(n)を指定すると次と同じ意味となります。U及びZ座標は使用されません。

MOVE X(n),Y(n)

固定量パルスを出す場合は、RMOVを使用して下さい。

途中で停止する場合はSTOPコマンドを使用します。

パルス発生にはMODE 5とMODE 6がありますが、MODE コマンドはいずれのモードでも同様に使用できます。異なった動作をします。選択についてはMODEコマンドを参照して下さい。



【Z版について】

解説 絶対座標移動 座標系で管理された位置への移動)パルス発生です。スピード変更はFEEDコマンドです。パルス発生にはMODE 1～MODE 4までありそれぞれに特性の異なる動作をします。MODE 選択についてはMODEコマンドを参照して下さい。

MODE 1

書式 MOVE X,Y,U  
MOVE P(n)

X,Y,U: 各座標値 -32767 X,Y,U 32767

n : 点番号

### MODE 2、MODE 3

書式 MOVE X,Y,J  
 MOVE X(n),Y(n),J  
 X,Y : 各座標値      -32767 X,Y 32767  
 n : 点番号  
 J : 停止条件。停止条件を与えない場合は J = 0。

MODE 2、MODE 3はX、Yの2軸移動です。3番目の引数は停止条件で移動中に入力条件によって停止する事ができます。

### MODE 4

書式 MOVE X,J  
 MOVE X(n),J  
 X : 各座標値      -32767 X 32767  
 J : 停止条件

1軸の移動コマンドです。出力軸はX～Zを選択できます。MODE 4はAXISコマンドで出力軸を選択します。

AXIS 1にて パルス出力ポートは X軸  
 AXIS 2にて パルス出力ポートは Y軸  
 AXIS 3にて パルス出力ポートは U軸  
 AXIS 4にて パルス出力ポートは Z軸

となります。停止条件がJが不要の場合はJを0として下さい

停止条件は、SW(24)～SW(31)までのビットパターンと停止モードです。停止モードの選択は上位8bit、入力ビットパターンは下位8bitで設定します。

J = &Hxx  
 xx = 0 減速停止  
 xx 0 急停止

の表

ビット	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	B 0
入力ポート	3 1	3 0	2 9	2 8	2 7	2 6	2 5	2 4

停止条件はビットによって指定されたポートの論理和となります。例えば、J = 3とします。この場合ポート24、ポート25のどちらかがONとなればパルスの出力は停止されます。なお、停止条件Jの使用方法はRMOV、MOVZ、RMVZのいずれとも共通です。

\*注意 MODE 2のMOVE、RMOVコマンドの条件停止について  
 MOVE x, y, JのJは途中停止の入力パターンです。プログラムには省略せずに記述して下さい。  
 また、この条件はP(n)指定やSTPZU 0、0、0でクリアされます。ポイント番号を指定した移動で途中停止するときはP(n)をX(n), Y(n)に分けて与えます。

```

10  CHGREV 22
20  MODE 2
30  ACCEL 3000
40  FEED 0
50  SETP 1,10000,10000
60  SETPOS 0,0
70  MOVE X(1),Y(1),&H0001  <--ポイント番号指定の停止条件付きパルス発生
80  PRINT 1,X(0),Y(0)      <--現在点表示
90  MOVE P(1)
100 PRINT 2,X(0),Y(0)
110 MOVE 0,0
120 PRINT 3,X(0),Y(0)
>RUN
1 2405 2405  <--MOVE中にSW(24)がわになって途中停止しました。
2 10000 10000 <--P(n)指定では停止条件が解除されます。(SW(24)はわのまま)
3 0 0 <--P(n)指定後は停止条件が解除されます。(SW(24)はわのまま)

```

```

>SETPOS 0,0
>MOVE 10000,10000,&H01 <--途中停止します。
>MOVE 0,0,0 <--第3パラメータが0で停止条件解除
>
SETPOS 0,0
>MOVE 10000,10000,&H01
>STPZU 0,0,0 <--STPZUによる停止条件のクリア
>MOVE 0,0

```

**【MOVZ】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P・Z**

MODE 5、MODE 6ともコマンド上の扱いは全く同等です。MOVZはMOVEコマンドがXY軸に対して有効なのに対してZU軸に有効になります。ACCELによって最大スピードが決まりFEDZコマンドでスピードを切り換える事ができます。

書式 MOVZ Z,U  
MOVZ P(n)

解説 絶対座標移動ZU軸ついて、Z,Uの位置までパルス出力します。MOVZ Z1,Y1の場合のパルス発生量Z2,Y2は


$$Z2=Z1-Z(0)$$

$$U2=U1-U(0)$$

となります。P(n)を指定すると次と同じ意味になります。X及びY座標は使用されません。

MOVZ Z(n),U(n)

固定量パルスを出力する場合は、RMVZを使用して下さい。  
途中で停止する場合はSTOPコマンドを使用します。



**【Z版について】**

書式 MOVZ Z,J  
MOVZ Z(n),J  
Z：座標値 -32767 Z 32767  
J：停止条件

解説 MOVZはMODE 1～MODE 3に対して有効で、MODE 4では無視されます。MOVZはZ軸に対する移動命令です。MOVEと同様現在位置と目的地データの差分のみパルスが出力されます。尚、MOVZコマンドはFEDZによってスピード設定されます。停止条件JはMOVEと同じです。スピードの変更はFEDZです。

**【MPCINIT】 機能：メンテナンス 種別：コマンド サポート：P・Z**

書式 MPCINIT (ダイレクトコマンドでの使用のみ)

解説 P/Z版変更、システムアップデート後などにMPCINITを実行しRAMを初期化します。MPCINITが正しく実行されていないとプログラムがうまく入力出来なかったり、動作が異常になったりします。また、装置の調整にとりかかる前にMPCINITを実行すると工場出荷状態にもどります、組立配線時に静電気などでRAMの内容を壊してしまうことがあるため励行して下さい。プログラムには記述できません。

注意：MPCINITを実行すると点データやプログラムが壊されてしまいます。実行前にプログラムや点データはパソコンに保存して下さい。MPCINITはフラッシュROMに書き込まれたプログラムは消去しません。フラッシュROMの消去はERASEコマンドです。

### 【Z版について】

Z版でMPCINITを実行する時、原点センサーポート(MIF-816の入力16~23)のいずれかがON状態にあるとMPCINITを終了しません。原点センサーにB接点タイプを使用していたり、装置が原点位置にある場合は注意して下さい。MIF-816のI/Oコネクタを抜いてからMPCINITを実行すると確実です。また、パルスが発生することもありますのでMIFのJ5コネクタも抜いてください。

**【MTRX】**                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書式    MTRX m,n  
          m,n:パレットの縦、横の数  
          1 m,n 32766

解説    mが点i~j、nが点i~kへの分割量 (PALET参照)

**【MTRX1】**                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P

書式    MTRX1 m,n  
          m,n:パレットの縦、横の数  
          1 m,n 32766

解説    mが点i~j、nが点i~kへの分割量 (PALET参照)

**【NEW】**                      機能：編集                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書式    NEW

解説    プログラムデータを全てクリアする。新たにプログラムを作成する場合に使用。ポイントデータの初期化はNEWPです。FREEで表示されるNEW後のステップ数  
          P版 2044  
          Z版 2044

**【NEWP】**                      機能：編集                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書式    NEWP

解説    点データX(n), Y(n), Z(n), U(n)が全て0となる。ROMの交換時にNEWPを実行して下さい。点データエリアはP版で300、Z版では255点です。

### 【NEXT】

FOR参照

**【O\_\_IN】**                      機能：I/O                      種別：コマンド                      サポート：P

書式    O\_IN(n)  
          n:ポートバンク  
          0 n 31

解説    出力の状態をバンク単位で取得します。

```

>ON 0
>ON 1
>PR 0_IN(0)
3

```

**【O\_\_SW】**                    機能： I / O                    種別：関数                    サポート： P

書 式    O\_SW(n)  
          n：出力ポート番号

解 説    出力ポートのON/OFFを読みだします。ON状態で1、OFF状態で0です。メモリI/OはSW(n)で、読み出すことがもともと出来ますのでMIOやその他実際の出力ポートの状態を読み出すのに有効です。

```

ON 0
PRINT O_SW(0)
1
OFF 0
PRINT O_SW(0)
0

```

**【OFF】**                    機能： I / O                    種別：コマンド                    サポート： P・Z  
          ON参照

**【OFF\_\_AND】**                    機能： I / O                    種別：コマンド                    サポート： P

書 式    OFF\_AND A1,A2,n  
          A1,A2：入力ポート、メモリI/O、変数、定数  
          n：出力ポート

解 説    A1、A2のANDの結果が1ならばnをOFFします。結果が0ならば出力状態は保持されます。ON\_\_ANDコマンドの反対のコマンドです。

```

PR O_SW(0)
0                    <-今出力0は初です
>OFF_AND 1 0 0       <-OFF_ANDの結果が0の時には出力は保持されます
>PR O_SW(0)
0                    <-初のままです
>ON 0                <-出力0を初します
>PR O_SW(0)
1                    <-確認
>OFF_AND 1 0 0       <-OFF_AND結果が0なので出力は保持されます
>PR O_SW(0)
1                    <-なるほど初のまま
>OFF_AND 1 1 0       <-OFF_AND結果が1になると出力0は初されます
>PR O_SW(0)
0                    <-初になった
OFF_AND SW(16),1,0   <-SW(16)がONならば出力0をOFFする

```

**【OFF\_\_OR】**                    機能： I / O                    種別：コマンド                    サポート： P

書 式    OFF\_OR A1,A2,n  
          A1,A2：入力ポート、メモリI/O、変数、定数  
          n：出力ポート

解 説    A1、A2のどちらかが1であればnをOFFします。ON\_\_ORコマンドの反対のコマンドです。



【ON】                      機能：I/O                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書式    ON A1[,A2,A3]  
          OFF A1[,A2,A3]  
               A1,A2,A3 : ポート番号  
                   0 A1,A2,A3 255 I/O  
                  -1 A1,A2,A3 -128 メモリ-I/O

解説    ポートON/OFFはソレノイドやリレーのON/OFFに対応し、制御コマンドの基本です。尚、OFFはオープンコレクタ出力がOFF状態でレベルはHIGHとなり、ONはオープンコレクタ出力がON状態でレベルはLOWとなります。以上ON,OFFは初期出荷状態では負論理(ONにてシンクイン)と設定されていますがこれはSETIOコマンドによって変更する事ができます。(MIO-816 #1~#5迄のみ)

```
5 *LOOP
10 WAIT SW(1)=1
20 ON 2,3
30 WAIT SW(3)=2
40 ON 4
50 TIME 100
60 OFF 4
70 WAIT SW(1)=0
80 OFF 2,3
90 GOTO *LOOP
```

【ON\_AND】                      機能：I/O                      種別：コマンド                      サポート：P

書式    ON\_AND A1,A2,n  
               A1,A2 : 入力ポート、メモリ-I/O、変数、定数  
               n : 出力ポート

解説    A1、A2のANDの結果が1ならばnをONします。結果が0ならば出力状態は保持されます。

```
>ON_AND 1 1 0                      <-出力0をわします
>PR O_SW(0)
1
>ON_AND 1 1 0                      <-ON_AND結果が1なので当然出力はわしたままです
>PR O_SW(0)
1
>ON_AND 1 0 0                      <-ON_ANDは結果が0の時には出力は保持されます
>PR O_SW(0)
1
>BL_AND 1 0 0                      <-OFFされません
>PR O_SW(0)                      <-BL_ANDは結果が0になると出力はわになります
0
```

次のプログラムはSW(16)ともう一つのSWをみて両方がONならば出力をONします。

```
10 SETIO
20 WAIT IN(2)>1
30 ON_AND SW(16),SW(17),0
40 ON_AND SW(16),SW(18),1
50 ON_AND SW(16),SW(19),2
60 ON_AND SW(16),SW(20),3
70 PRINT O_SW(0),O_SW(1)
80 PRINT O_SW(2),O_SW(3)
90 WAIT IN(2)=1
100 GOTO 10
>RUN
1 0                      <--SW(17)=1 SW(18)=0
0 0                      <--SW(19)=0 SW(20)=0
0 1                      <--SW(17)=0 SW(18)=1
0 0                      <--SW(19)=0 SW(20)=0
0 0                      <--SW(17)=0 SW(18)=0
1 0                      <--SW(19)=1 SW(20)=0
```

```

0 0          <--SW(17)=0 SW(18)=0
0 1          <--SW(19)=0 SW(20)=1

```

A 1、A 2 は定数や変数を、nにはメモリー I / O を用いることができます。

```

10  SETIO
20  WAIT SW(16)=1
30  ON_AND SW(17),1,-1    <--SW(17)がONならばメモリーI/O-1をONする
40  ON_AND SW(18),1,-2
45  ON_AND SW(19),1,-3
50  ON_AND SW(-1),SW(-2),-4 <--メモリーI/O同士をANDしてメモリーI/OをON
55  ON_AND SW(-3),SW(-4),0 <--メモリーI/OをANDして出力0をON
60  PRINT O_SW(0)
70  WAIT SW(16)=0
80  GOTO 10
>RUN
1
1
0
0

```

この他に A 1 , A 2 には ! S W ( ) , H S W ( ) が使えます。

```

ON_AND !SW(16),1,0    <--SW(16)がOFFであれば出力0をON
ON_AND SW(16),!SW(17),8    <--とすればSW(16)がON、SW(17)がOFF状態の時
                           出力8がONされます。
IF SW(16)=1 AND SW(17)=0 THEN ON 8

```

**【ON\_OR】**                      機能：I / O                      種別：コマンド                      サポート：P

書 式    ON\_OR A1,A2,n  
          A1,A2：入力ポート、メモリー I / O、変数、定数  
          n：出力ポート

解 説    A 1、A 2 のどちらかが1であればnをONします。OFF\_ORコマンドの反対のコマンドです。


**【OP】**                              機能：演算                              種別：コマンド                              サポート：Z

書 式    OP    文字列

解 説    Z版では、2byte整数インタプリタとして設定されている為4byteの長整数などの演算は不可能ですが、スタック演算を付加することにより次の演算を可能としています。スタック演算とはフォースなどが採用している演算の記述方法です。スタック領域としてAR( )が使用されますので注意して使用下さい。スタックされたデータへの演算命令は文字列で表現されます。文字は次の5種類で連続して記述できます。

/	除算	32bit / 16bit -> 商16bit 余り16bit
*	乗算	16bit * 16bit -> 32bit
+	加算	32bit + 32bit -> 32bit
-	差算	32bit - 32bit -> 32bit
R	平方根	32bit -> 16bit

通常の式からスタック演算への展開例



Z版で+/-32767を越える数値の計算

スタック演算を利用するとMPC - 8 1 6 Z版でも大きな数の計算を扱うことができます。たとえば、RS - 2 3 2 Cより次のフォーマットで8桁の数値を読みとるには次の方法によります。

```
±      .      C R / L F

S0=GET#(0)          <-符号をS 0に
C1=GET#(0)-48      <-最初の一字を1 0進数
GETN# A1            <-小数点までの4桁読
D1=GET#(0)          <-小数点読み捨て
GETN#B1             <-小数部を入力
SKIP# 10            <-L Fまで読み捨てる
IF S0<>&H002D THEN *A1 <-S 0が-で無ければA 1
C1=-1*C1
A1=-1*A1            <-負の場合の処理
B1=-1*B1
*A1
PUSHI 5000,C1,2000
OP **              <-C 1に10000000を乗ずる
PRINT LNG(0)      <-ダミー表示
PUSHI B1,A1,1000  <-A 1を1000倍しB 1を加
OP *++
PRINT LNG(0)      <-スタックの中に8桁整数
```

また、スタックと変数や定数をインタフェースするコマンドは次の通りです。

#### 【PUSH I】A1[,A2,A3]

変数もしくは定数の値をスタックします。変数の内容はスタックオンする時に符号拡張し4byte整数に変換されます。

```
PUSHI 1 2 3
```

1, 2, 3の3つの値がスタックにセーブされます。

#### 【PUSH D】A1,A2

変数もしくは定数の値をスタックします。2つの値をそれぞれ上位下位として扱います。

```
PUSHD &HFFFF &HFFFE
```

4byte整数として - 2 がセーブされます。

#### 【P L I】PLI(0)

スタックから下位2byteを取り出します。上位バイトは切り捨てられていますが次のP L D( 0 )によって値を得る事ができます。

#### 【P L D】PLD(0)

上位2byteの値を得ます。この値は直前に実行されたP L I( 0 )により切り捨てられた上位の値です。

#### 【L N G】LNG(0)

4byte整数としてデータをモニタします。表示できる数値の上限は絶対値で3 2 7 6 7 0 0 0 0までです。この関数はデータを見るだけでスタックを変化させません。P R I N Tと組み合わせて演算のデバッグに使用します。

```
100 PUSHI 10000
110 PUSHI -30000
120 OP *
125 PRINT LNG(0) (-3×106)
130 PUSHI 15000
140 OP /
150 A=PLI(0)
160 B=PLI(0)
```

( A には剰余、 B には商が入る )

【OUT】

機能：I/O

種別：コマンド

サポート：P・Z

書式 OUT n,m

n: セットする値  
 0 n 255 出力データ  
 m: ポートバンク  
 0 m 31 I/O  
 -16 m -1 メモリーI/O


解説 データnをバンクmに出力します。ON/OFFコマンドは1ビットずつのオン・オフですがOUTは8ビットを1度のオン・オフします  
 OUTコマンド使用例

```

OUT 255,0          <-バンク0が全部ON
OUT 0,0           <-バンク0が全部OFF
OUT &HF,1        <-バンク1の下位4ビットがON
OUT &HF0,1       <-バンク1の上位4ビットがON

10 FOR I=0 TO 255
20 OUT I,0        <-バンク0にデータIを出力
30 TIME 10
40 NEXT I
    
```

MPC - 816、MIF - 816、MIO - 816 I/Oコネクタピン配



MPC - 816シリーズ バンク/ポート表

コネクタ	ピン	MPC-816	MIF-816	MIO-816 #1	MIO-816 #2	MIO-816 #3	MIO-816 #4	MIO-816 #5	
J4	A1	0	16	32	48	64	80	96	
	A2	1	17	33	49	65	81	97	
	A3	2	18	34	50	66	82	98	
	A4	0 3	2 19	4 35	6 51	8 67	10 83	12 99	
	A5	4	20	36	52	68	84	100	
	A6	5	21	37	53	69	85	101	
	A7	6	22	38	54	70	86	102	
	A8	7	23	39	55	71	87	103	
	A9	8	24	40	56	72	88	104	
	A10	9	25	41	57	73	89	105	
	A11	10	26	42	58	74	90	106	
	A12	1 11	3 27	5 43	7 59	9 75	11 91	13 107	
	A13	12	28	44	60	76	92	108	
	A14	13	29	45	61	77	93	109	
	A15	14	30	46	62	78	94	110	
	A16	15	31	47	63	79	95	111	入力
B17	0	8	16	24	32	40	48	出力	
B18	1	9	17	25	33	41	49		
B19	2	10	18	26	34	42	50		
B20	0 3	1 11	2 19	3 27	4 35	5 43	6 51		
B21	4	12	20	28	36	44	52		
B22	5	13	21	29	37	45	53		
B23	6	14	22	30	38	46	54		
B24	7	15	23	31	39	47	55		

メモリー I / O バンク / ポート表

-1	-25	-49	-73	-97	-121
-2	-26	-50	-74	-98	-122
-3	-27	-51	-75	-99	-123
-1 -4	-4 -28	-7 -52	-10 -76	-13 -100	-16 -124
-5	-29	-53	-77	-101	-125
-6	-30	-54	-78	-102	-126
-7	-31	-55	-79	-103	-127
-8	-32	-56	-80	-104	-128
-9	-33	-57	-81	-105	
-10	-34	-58	-82	-106	
-11	-35	-59	-83	-107	
-2 -12	-5 -36	-8 -60	-11 -84	-14 -108	
-13	-37	-61	-85	-109	
-14	-38	-62	-86	-110	
-15	-39	-63	-87	-111	
-16	-40	-64	-88	-112	
-17	-41	-65	-89	-113	
-18	-42	-66	-90	-114	
-19	-43	-67	-91	-115	
-3 -20	-6 -44	-9 -68	-12 -92	-15 -116	
-21	-45	-69	-93	-117	
-22	-46	-70	-94	-118	
-23	-47	-71	-95	-119	
-24	-48	-72	-96	-120	

市販 D / A ボードの使用例

日本コムネット(株)製の D / A コンバーター「GPY - 15」の使用例です。GPY - 15 のアドレスは &H70 ~ &H73 に変更してあります。

```

10 FOR A=0 TO 127
20 GOSUB [*DA]60
30 TIME 10
40 NEXT A
50 GOTO 10
60 *DA
70 A9=255-A
80 OUT A9,&H0070          <-アナログ出力
90 RETURN
100 *INIT
110 OUT &H0080,&H0073    <-GPY-15初期化
120 RETURN
    
```

市販 A / D ボードの使用例

日本コムネット(株)製の A / D コンバーター「GPY - 14」の使用例です。GPY - 14 のアドレスはデフォルトで &H40 ~ &H43 になっていますがこれは MIF - 816 と重なります。実際に使用するときは変更して下さい。

```

*LOOP
OUT 255,0
GOSUB *GPY
OUT 0,0
GOSUB *GPY
GOTO *LOOP
*GPY
OUT 0,&H43
TIME 1
A=IN(&H43)
PRINT A
RETURN
    
```

これらのボードを MPC ラックに挿入するにはアダプター「ADP - 325」が必要です。

市販ボードはアドレス &H50 以上で、I / O ボードなどと重複しない様にアドレスを変更して下さい。

**【OUT\_CNT】 機能：ソフトカウンタ 種別：コマンド サポート：P**

書 式 OUT\_CNT

解 説 MPC - 816の入力を使った3byte長のカウンタで、3チャンネルあります。変数C1, C3, C5に比較値を入れ、in0, 2, 4をトリガ入力、in1, 3, 5を方向指示として使用します。カウント値は変数C0, C2, C4に入り、比較値と一致するとout0~5が変化します。このコマンドは条件成立して終了するまで、すべての割り込みが禁止され、シングルタスクになります。

カウンタ0	in0 = count in1 = up/down	onでカウント C0が変化 offで正/onで負
	out0,1	C0<>C1の間on C0=C1でoff
カウンタ1	in2 = count in3 = up/down	onでカウント C2が変化 offで正/onで負
	out2,3	C2<>C3の間on C2=C3でoff
カウンタ2	in4 = count in5 = up/down	onでカウント C4が変化 offで正/onで負
	out4,5	C4<>C5の間on C4=C5でoff

条件停止 in8-in15はout\_csetで指定。

非常停止 in6 offでコマンド停止この時out0-5はoffにする。

in7 onでコマンド停止この時out0-5はoffにする。

ソフトカウンタ関係のコマンド：IO\_CNT,OUT\_CNT,OUT\_CSET

```
90 'CONT CNTL
100 SETVAR C0,C9,0
110 C1=4
120 C3=5
130 C5=6
140 ON 0,1,2
150 OUT_CNT
```

注)方向判別ユニットと組み合わせて使用して下さい。応答パルスは1 kpps程度です。

**【OUT\_CSET】機能：ソフトカウンタ 種別：コマンド サポート：P**

書 式 OUT\_CSET wait mask rev

wait : 出力ポートをオフしてからカウンタのオーバーシュートを監視する時間

mask : in8~15のビットパターン(例 in8,in9のみ監視は 0011b->3)

rev : 1にしたビットを論理反転して検出

解 説 OUT\_CNTを動作条件を設定します

ソフトカウンタ関係のコマンド：IO\_CNT,OUT\_CNT,OUT\_CSET

```
OUT_CSET 100 5 4
100 : 停止後 1 秒間カウンタを監視する
5 : in8, in10のみ監視
4 : n 10はB接点検出となる
```

**【OVRUN】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P・Z**

書 式 OVRUN n

P版 n=&H


入力24から31の入力パターン

: 論理パターン

: マスクパターン

Z版 0 n &HFF 入力24から31のビットパターン(ONだけ有効)

解説



J=( IN(3) XOR ) AND

Jの値が0であれば停止しません。Jの値が0でなければ非常停止となります。論理パターンは各ビットを1(オン)で有効とするか0(オフ)で有効とするかを規定します。

OVRUN &H0FF  
OVRUN &HFFF

<-ポート24から31のいずれかの入力ポートがONになれば非常停止  
<-ポート24から31のいずれかの入力ポートがONになれば非常停止

REVによるオーバーラン状態の違い

パルス発生コマンド実行中にオーバーラン状態になった場合、REVにより次の様な違いがあります。

P版 パルス発生コマンドでハングアップ。復帰はプログラムの再実行による。

Z版 パルス発生コマンドから抜け次のステップに進む。つまりプログラムの監視によりオーバーラン状態からの復帰が可能。

MPG-303を2枚使用した時のオーバーランコマンドについて

MPC-816(P版)はオーバーラン状態になるとインタプリタが停止してしまいます。つまりMPG-303を2枚使用している場合でもオーバーランになるとどちらも動作しなくなります。しかし、オーバーランの設定状態でそれぞれのMPGの停止状態が若干異なります。次のプログラムはタスク1でMPGの#1、タスク4でMPGの#2の制御をしていますがOVRUNの入力ポートの設定を&H000Fと&H00F0と違ってあります。このプログラムを実行して入力24~27のどれかをONするとタスク1のMPG#1は即停止しますが、タスク4のMPG#2は設定されたパルスを出し切るまで停止しません。入力28~31がONの場合ではその逆になります。OVRUNの設定を&H00FFにすれば24~31のどれかがONした時点で#1、#2どちらも即停止となります。いずれにしてもインタプリタは停止しますので再スタートするにはパワーオンリセットをしなければなりません。オーバーラン状態になった時でもインタプリタを止めずに制御を続行したい場合はOVRUNコマンドを使わずに監視タスクを設けSTOPコマンドでのパルス停止を行うこともできます。

```

FORK 1,*TASK1
FORK 4,*TASK2
*LOOP0
TIME 5
GOTO *LOOP0
*TASK1
MODE 5 <-MPG#1のMODE設定
ACCEL 3000,1000
OVRUN &H00FF <-MPG#1は24~27がONで即停止する
*LOOP1
RMOV 100000,100000
TIME 50
RMOV -100000,-100000
TIME 50
GOTO *LOOP1
*TASK2
MODE 6 <-MPG#2のMODE設定
ACCEL 50000,1000
OVRUN &H00F0 <-MPG#2は28~31がONで即停止する
*LOOP2
RMOV 100000,100000
TIME 50
RMOV -100000,-100000
TIME 50
GOTO *LOOP2

```

```

10   OVRUN &H01          <-SW(24)をオーバーラン入力設定
20   RMOV 100000,0
30   FOR I=0 TO 100
40     PRINT I
50     TIME 10
60   NEXT I
>RUN
0
1
2
3
4
>
>PR SW(24)              <-CTRL+Aでプログラム停止
1                        <-オーバーランセンサーが入った状態で再びRUNするとI7=表示
>RUN
# 20
!! PG is OVRUN
>

```

#### OVRUN状態の表示(P版)

ターミナルパソコンを接続してRUNで実行した時

```
!! PG is OVRUN (*1)
```

ターミナルパソコンを接続しないで自動実行した時

```

ERR__ON設定無し      -->MPC - 816赤LED点滅
ERR__ONで出力設定    -->指定出力ON (*1)

```

(\*1)タスク0が動作していないと、表示・出力されません(タスク0をENDで終了させない)

#### 【Z版について】

このコマンドで開かれたビットがONになるとパルス出力を停止します。非常停止は各パルス出力コマンドにたいして有効です。例えばポート31と30をオーバーラン入力とすると

```
OVRUN &HCO
```

とします。

\*MODE 1ではOVRUNを0以外に設定すると最大速度は25kppsとなります。

\*ACCELはOVRUN設定後再度実行して下さい。

\*OVRUNは指定したビットだけを監視しています。それ以外のポートはオンでもオフでも影響ありません。

**【P】**                      機能：パルス                      種別：配列                      サポート：P・Z

書式    P(n)

n：点番号

P版 0 n 300

Z版 0 n 255

解説    点データのベクトル形式です。内部ではX, Y, Z, Uの四次元ベクトルを意味していますが、コマンドによって使用される成分が異なります。MOVE、PRINTで直接扱うことができます。n=0の時は、現在位置となります。

```

PRINT P(n)
111 222

```



注)4次元の座標表示は、

```
PRINT P(n),Z(n),U(n)
```


とする必要があります。P(n)は、SETP,STPZUで設定することができます。また、Tコマンドによりパソコンによるイン칭ング操作で表示することができます。P版ではPLSコマンドにより一覧表示することも出来ます。

【PALET】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 PALET i,j,k  
i,j,k:ティーチングされた点の番号  
P版 1 i,j,k 300  
Z版 1 i,j,k 200


解説 この命令はセットで使用されます。PALETでパレットを決定する点を指定し、MTRXにてパレットの縦、横の数を定義しています。(次の図参照)

```
10 PALET 10,11,12  
20 MTRX 5,5
```



パレット宣言によってPL(1)~PL(30)の点を使用できるようになります。PALET,MTRXコマンドで作成された点は、PL(n),PLX(n),PLY(n)で使用することができます。(PALET 1に対応するのはPL1(n),PL1X(n),PL1Y(n))PL(n)はP(n)と同じ4次元のベクトルデータとしてMOVE,JUMPコマンドで使用することができます。(U及びZについてはP(i)のUZ成分となる)各座標の値を必要とする場合は、PLX(n),PLY(n)を使用します。それぞれX成分、Y成分となります。1次元のパレットではiとkを同じ点番号とします。

```
10 PALET 10,11,10  
20 MTRX 5,0
```



【Q】PALET、MTRXコマンドの後にHOMEを実行するとパレットサイズの座標値はクリアされるか。

【A】PALET、MTRXの後でも先でもHOMEによる座標値クリアはありません。

```
10 PG 2  
20 MODE 5  
30 ACCEL 30000  
40 FEED 0  
50 SETP 1,0,0  
60 SETP 2,1000,1000  
70 SETP 3,1000,1000  
80 MOVE P(3)  
90 PRINT P(0)  
100 PALET 1,2,3  
110 MTRX 11,1  
120 GOSUB *HOME  
130 'X=  
140 PRINT STR(-1),X(0)  
150 'Y=  
160 PRINT STR(-1),Y(0)  
170 '  
180 FOR I=1 TO 11  
190 MOVE PL(I)  
200 PRINT PL(I)  
210 NEXT I  
220 END  
230 *HOME  
240 HOME 0  
250 RETURN  
>RUN  
1000 1000 0 0
```

```

X= 0
Y= 0
0 0 0 0
100 100 0 0
200 200 0 0
300 300 0 0
400 400 0 0
500 500 0 0
600 600 0 0
700 700 0 0
800 800 0 0
900 900 0 0
1000 1000 0 0

```

FORK 4,10

```

>
1000 1000 0 0
X= 0
Y= 0
0 0 0 0
100 100 0 0
200 200 0 0
300 300 0 0
400 400 0 0
500 500 0 0
600 600 0 0
700 700 0 0
800 800 0 0
900 900 0 0
1000 1000 0 0

```

【Q】PALETコマンドは2つしか無く、PALET TO PALETの移動で足りなくなる

【A】PALET TO PALETなどの移動でPALETを複数使う場合でも移動前に再宣言すると、いくつものPALETに対応できます。時間的ロスも殆どありません。

```

10 PG 1
20 ACCEL 10000
30 FEED 0
40 SETPOS 0,0
50 '
60 SETP 1,0,0
70 SETP 2,1000,1000
80 SETP 3,1000,1000
90 SETP 11,2000,2000
100 SETP 12,4000,4000
110 SETP 13,4000,4000
120 '
130 *LOOP
140 FOR I=1 TO 11
150 GOSUB *PALET1
160 MOVE PL(I)
170 'PALET 1
180 PRINT STR(-1),X(0),Y(0)
190 '
200 GOSUB *PALET2
210 MOVE PL(I)
220 'PALET 2
230 PRINT STR(-1),X(0),Y(0)
240 NEXT I
250 GOTO *LOOP
260 '*****
270 *PALET1
280 PALET 1,2,3
290 MTRX 11,1
300 RETURN
310 '*****
320 *PALET2
330 PALET 11,12,13
340 MTRX 11,1
350 RETURN
>RUN
PALET 1 0 0
PALET 2 2000 2000
PALET 1 100 100
PALET 2 2200 2200
PALET 1 200 200
PALET 2 2400 2400

```

【PALET 1】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P

PALET参照

【PAUSE】 機能：タスク操作 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 PAUSE n[,m,1]  
 n,m,1：タスク番号  
 P版 1 n,m,1 11  
 Z版 1 n,m,1 7

解説 タスクnを一時停止する。CONTによってタスクn停止が解除されます。MPG-303を使用中のタスクにはPAUSEを実施しないでください。使用する場合はSTOPコマンドを実施してBSY(0)にてMPG-303の動作が終了している確認をする必要があります。STOP、BSY( )また、PAUSEに先立ちSTOP 4にてMPG-303へのコマンド出力を停止しておく扱い易くなります。

【PG】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P

書式 PG n  
 n: MPG-303 ボードアドレス 1 n 3  
 -1を指定するとMIF-816のJ5からパルス発生

解説 P版では、3枚のMPG-303を扱うことが出来ます。(3.22e以前では2枚までです)PGとタスクの関係は次の通りです。

TASK 0	PG nコマンドにより操作するMPGを設定します。nの番号がショートピンの番号に対応します。
TASK 1~3	MPG # 1 ショートピン1がショートされたものです。
TASK 4~7	MPG # 2 ショートピン2がショートされたものです。
TASK 8~11	MPG # 3 ショートピン3がショートされたものです。

Tコマンド下では、TABキーによりMPG-303を切り換える事ができます。PGコマンドはタスク0に対してのみ有効なコマンドです。

MODE 5	タスク 0
PG 1	PGコマンドでMPGを切り替えてACCEL
ACCEL 5000	の設定やSTOPコマンドを実行しています。
FEED 0	
PG 2	
ACCEL 5000	
FORK 1,*PG1	
FORK 4,*PG2	
INPUT A	
PG 1	
STOP 1	
PG 2	
STOP 1	
WAIT BSY(1)<>0	
WAIT BSY(2)<>0	
QUIT 4,1	
END	

\*PG1  
 MOVE 10000,10000  
 WAIT BSY(0)=1  
 TIME 10  
 MOVE 0,0  
 WAIT BSY(0)=1  
 TIME 10  
 GOTO \*PG1

タスク 1  
 このタスクのパルス命令はMPG # 1で実行される。

\*PG2  
 MOVE 10000,10000  
 WAIT BSY(0)=1  
 TIME 10

タスク 4  
 このタスクのパルス命令はMPG # 2で実行される。

```

MOVE 0,0
WAIT BSY(0)=1
TIME 10
GOTO *PG2

```

1 ~ 1 1 のタスクで P G コマンドを使うと、その効果は 0 に反映されます。1 ~ 1 1 のタスクでは P G を使わないで下さい。トラブルのもとです。

```

10     FORK 1,*TASK1
20     PG 2
30     TIME 50
40     ACCEL 30000
50     FEED 0
60     MOVE 1000,0
70     *TASK1
80     PG 1
90     END

```

<--TASK0でPG2を宣言しても80行のPG1が有効になってしまいます。

n = - 1 のとき

PG -1 とするとパルス出力ポートは M I F - 8 1 6 の J 5 へ切り替わります。そのとき SW 1 6 ~ 2 3 は原点センサー、SW 2 4 ~ 3 1 は停止入力ポート(OVRUN)となります。STOP コマンドはサポートしていません。MODE コマンドは無効です。座標は 3 byte 長で、どのタスクからでもパルス発生が可能です。パルス発生中はマルチタスクが停止します。PG -1 は < C T R L > + < A > でリセットされます。

```

PG -1
ACCEL 3000
FEED 0
FEDZ 0
OVRUN &HFF
'OVRUN &H01
'OVRUN &HFFFF
'OVRUN &HFF01
GOSUB *HOME
*MAIN
GOSUB *CW
GOTO *MAIN
*CW
'CW
PRINT STR(-1)
TIME 5
FOR I0=1 TO 5
    RMOV 1000 1000
    RMVZ 1000 1000
    GOSUB *OVRUNCHK
    TIME 10
NEXT I0
MOVE 0 0
MOVZ 0 0
GOSUB *OVRUNCHK
GOTO *__RTN
*OVRUNCHK
IF IN(3)<>0 THEN *OVRUNERR
'IF IN(3)<>255 THEN *OVRUNERR
GOTO *__RTN
*OVRUNERR
'OVER RUN
PRINT STR(-1)
END
*HOME
SHOM 1 4 400
HOME &HOF 1000 1000
'HOME COMP
PRINT STR(-1)
TIME 5
SHMZ 1 4 400
HOMZ &HOF 1000 1000
'HOMZ COMP
PRINT STR(-1)
TIME 5
GOTO *__RTN

```

"MIFからパルスを出すモード  
"ACCELは必須、MODEは不要

"SW(24) ~ (31)のどれかがONで停止  
"SW(24)がONで停止。使わないポートは一般入力OK  
"SW(24) ~ (31)のどれかがOFFで停止  
"SW(24)がOFFで停止。使わないポートは一般入力OK

"OVRUNチェック  
"OVRUNが&HFFの時  
"OVRUNが&HFFFFの時

"原点復帰  
"XCW YCW スピート  
"停止パターン SW(16)~(19)までON、退避移動CW 1000  
"使わないポートは一般入力OK

"UCW ZCW スピート  
"停止パターン SW(17)~(23)までON、退避移動CW 1000  
"使わないポートは一般入力OK

```

      |-----
*_RTN
RETURN

```

**【 P G S 】**                      機能：パルス                      種別：関数                      サポート：P

書式    PGS(n)  
          0 n 3

解説    MPG - 3 0 3の状態をモニターする関数はBSY(n)ですが、エラー値は次の動作によって失われて  
          しまいます。PGS(n)はMPG - 3 0 3に発生したエラーを次のエラーまで保持しています。  
          n = 0                      タスクに対応するMPGの状態を得る  
          n = 1 , 2 , 3          MPG 1 ~ 3を指定する

**【 P L 】**                          機能：パルス                      種別：関数                      サポート：P・Z

書式    PL (n)  
          PL1 (n)  
          n：パレット上の点番号  
          1 n 32767

解説    パレット上の点を指定。点P(n)と同様の扱いが可能です。番号は1から始まり、MOVE、PRINT  
          で直接扱うことができます。Z, U成分はPALETコマンドでの始点のZ, U成分となります。

```

10 PARET 1 2 3
20 MTRX 5 5
30 FOR I=1 TO 25
40 MOVE PL(I)
50 GOSUB 1000
60 NEXT I
70 END

```

**【 P L 1 】**                      機能：パルス                      種別：関数                      サポート：P

PL参照

**【 P L 1 X 】**                      機能：パルス                      種別：関数                      サポート：P

PLX参照

**【 P L 1 Y 】**                      機能：パルス                      種別：関数                      サポート：P

PLX参照

**【 P L D 】**                      機能：演算                          種別：関数                      サポート：Z

OP参照

**【 P L I 】**                      機能：演算                          種別：関数                      サポート：Z

OP参照

**【 P L S 】**                      機能：パルス                      種別：コマンド                  サポート：P

書式    PLS n  
          n=点番号

解 説 点データ P( n ) の表示です。 P L S で点 1 より P L S n で点 n より表示します。途中で一時休止しますが、停止の場合は 'Q' を押し継続の場合はその他のキーを押します。

```
PLS
P(1): 0 0 0 0
P(2): 0 0 0 0
P(3): 0 0 0 0
P(4): 0 0 0 0
P(5): 0 0 0 0
P(6): 0 0 0 0
P(7): 0 0 0 0
P(8): 0 0 0 0
P(9): 0 0 0 0
P(10): 0 0 0 0
ok
>
```

<-Qで中断 それ以外のキーで継続表示

**【 P L S \_ M I F 】** 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P

書 式 PLS\_MIF

解 説 Z P L S , Y P L S , W P L S , V P L S , の出力先は通常“ out 0 ”ですが、このコマンドによって M I F パルスポートに変更することができます。この設定はパワーオンリセット、もしくは PLS\_MIF -1 で解除できます。

**【 P L X 】** 機能：パルス 種別：関数 サポート：P・Z

書 式 PLX (n)  
PLY (n)  
PL1X (n)  
PL1Y (n)  
n : パレット上の点番号  
1 n 32767

解 説 パレット点データの X , Y 成分を得ます。特定のパレット点のみ位置補正して使用する場合などに有効です。次の例は同様の意味を持ちます。

```
FOR I=1 TO 10
  X1=PLX(1)
  Y1=PLY(1)
  IF I=5 GOSUB *HOSE1
  MOVE X1 Y1
  GOSUB *PICK
  GOSUB *PLACE
NEXT I

*HOSE1
  X1=X1+50
  Y1=Y1-10
  RETURN
```

**【 P L Y 】** 機能：パルス 種別：関数 サポート：P・Z

PLX参照

**【 P R 】** 機能：デバッグ 種別：コマンド サポート：P

書 式 PR A1[,A2,A3]  
A1,A2,A3 : 定数, 変数

解 説 PRINTの省略形です。

【 P R C 】                    機能： L C D                    種別：コマンド                    サポート： P

書 式    PRC n[,m,l]  
          n,m,l：キャラクタ(アスキーコード)

解 説    L C Dにキャラクタを表示します。  
          L C D関係のコマンド：LOC,PRC,PRD,PRS

LOC 1 1  
PRC &HB1 &HB2 &HB3                    "1行1文字目から'アウ'を表示

【 P R D 】                    機能： L C D                    種別：コマンド                    サポート： P

書 式    PRD n,m  
          n：表示文字数  
          m：変数

解 説    L C Dに変数の数値を表示します。  
          L C D関係のコマンド：LOC,PRC,PRD,PRS

LOC 1 1  
J=-9999  
PRD 5 J                    "1行1文字目から'-9999'を表示  
LOC 2 1  
J=8888  
PRD 5 J                    "2行1文字目から'8888'を表示(1文字目は空白になります)

【 P R I N T 】                機能：デバッグ                種別：コマンド                サポート： P・Z

書 式    PRINT A1[,A2,A3]    省略形    PR( P版のみ)  
          A1,A2,A3：定数,変数

解 説    I / O, 変数値の表示。実行時のプログラムには用いられませんがデバッグ調整時に有効。

PRINT P(n)                点データを表示  
PRINT SW(n)              ポートの値を表示  
PRINT A1, B1              変数A1, B1の値を表示  
PRINT IN(n)                パラレルデータの表示

【 P R I N T # 】              機能： R S - 2 3 2 C              種別：コマンド              サポート： P・Z

書 式    PRINT# A1[,A2,A3]  
          A1,A2,A3：変数 / 定数

解 説    R S - 2 3 2 C    C H 1からの数値出力です。  
          デリミタは「スペース」(&H20)、ターミネータは「CR・LF」です。

PRINT# 123                <-"123"[CR][LF] と出力します。  
                            ASCIIコード と言えば [&H31][&H32][&H33][&H0D][&H0A]

PRINT# A B                <-"(A)"[スペース]"(B)"[CR][LF] と出力します。  
                            ASCIIコード と言えば [(A)][&H20][(B)][&H0D][&H0A]  
                            (A),(B)はそれぞれの変数の値を数値列化したものです。

PRINT #はターミネーターとして「CR・LF」を出力します。「CR・LF」を出力したくないときはPUTS #コマンドを使います。

PRINT #、PUTS #は使用前にCNFG #でRS - 232Cの初期化を行って下さい。

**【 P R S 】**                      機能：LCD                      種別：コマンド                      サポート：P

書 式    PRS n  
          n：表示文字数

解 説    LCDに直前のコメント文を表示します。  
          LCD関係のコマンド：LOC,PRC,PRD,PRS

LOC 1,2  
'accel'  
PRS 5                                      "1行2文字目から'accel'(5文字)を表示

**【 P R X 】**                      機能：デバッグ                      種別：コマンド                      サポート：P

書 式    PRX A  
          A：変数、定数

解 説    与えられた引き数をヘキサ表現で出力します。パラレル入力などをPRXで表示すればビットの状態がよくわかります。

PRX IN(0)  
&HOF  
PRX IN(5)  
&HCO

**【 P U L S E 】**                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式    PULSE n[,D1,D2]  
          n：パルス発生数  
          D1：ON時間 単位100μsec  
          D2：OFF時間 単位100μsec  
          -32767 n 32767  
          1 D1,D2 32767  
          (P版でも2byteの範囲です)

解 説    固定デューティのパルス出力コマンドです。D1、D2を省略すると2msecの周期でパルス発生します。D1、D2を10以下で使用すると誤差が大きいですので注意して下さい。出力する軸はAXISコマンドで設定します。PULSEコマンドでは座標管理を行いません。

AXIS 1                                      <-X軸指定  
PULSE 1000                                <-ON 1msec,OFF 1msecで1000CWパルス  
PULSE -1000,100                           <-ON 10msec,OFF 10msecで1000CCWパルス  
PULSE 2000,100,10                        <-ON 10msec,OFF 1msecで2000CWパルス



PULSEコマンドパルスレート

	REV 2.2 (MIF から出力)	REV 3.2 (MPG-303P から出力)
PULSE 1000 10 10	499.052Hz	500.466Hz
9 9	553.81	555.425
8 8	622.073	623.943
7 7	709.52	711.746
6 6	825.58	828.307
5 5	987.04	990.523
4 4	1.227K	1.232K
3 3	1.621K	1.628K
2 2	2.388K	2.401K
1 1	4.533K	4.573K

【PULSE裏機能について(n, mを負の値で指定した場合) MPC-816X Z版のみ】

書式 PULSE &HB(pat)(adr)-n-m  
 B (1bit) B=0 cw, b=1 ccw  
 pat (7bit) マスクパタン  
 adr (8bit) 入力ポートアドレス  
 n (0~32766) onデューティ時間 : (n-1) × 18+65 クロック  
 m (0~32766) offデューティ時間 : (m-1) × 18+64 クロック

解説 PULSEコマンドでn, mを負の値に設定すると入力検出パルス発生となります。例えば次の様にコマンドを与えると

```
AXIS 1
PULSE &H8250 -100 -100
```

この場合では2.5 kppsの50%デューティのパルスで50HzつまりMIF-816の入力0~6までの間を検出し2とマスクをとるということとなります。このため、入力17がONで停止となります。パルスの計算は次の式によります。

$$T=129+(n-1)*18+(m-1)*18$$

$$Hz=9216000/T$$

この場合はm, nとも100ですからT=3693で周波数は約2.5 kppsとなります。

```
AXIS 1
PULSE &H0248 -10 -190
```

この場合、CW出力となりパルスレートは同一です。

$$ON\text{時間} = (9 \times 18 + 65) / 9216000 = 24.6 \mu\text{sec}$$

$$OFF\text{時間} = (189 \times 18 + 64) / 9216000 = 376.1 \mu\text{sec}$$

となりデューティは6.5%となります。

注)MPC-816KではCPU, クロックともMPC-816Xと異なり上記の計算は成立しませんが、内部補正により準じた結果となります。

【Q】2 kppsで加減速なしで50%デューティのパルスを出力したい。

【A】PULSEコマンドでは2 kpps付近での精度が悪いのでマシン語でプログラムした方がよい。次記マシン語サンプル。マシン語プログラムの組み込みは、システムロードによるバージョンアップと同じ手順です。P版であれば、P816K.816のマップファイルに組み込むヘキサファイルを追加します。P版、Z版ではモジュール位置が異なります。組み込む版に合わせてリンク時にアドレスを変更して下さい。

リンク例

```
P版 XL80 -y -n PULSE.HEX -x -p6E00 -dF930 PULSE
Z版 XL80 -y -n PULSE.HEX -x -p5800 -dF930 PULSE
```

マシン語サンプルプログラム( ±32767パルス、XCW/XCCWのみ )

```

.Z80
; 2kpps      rate=90 2.001khz
;            rate=91 1.980
;            rate=89 2.024
;
; Fhz=921600/(50*rate+104)
; CPU HD64180
;
; mpc-816x z 版
; 10 CALL &H5800 rate dummy 'パルスレート設定
; 20 CALL &H5804 acnt dummy 'パルス数設定 正:XCW;負:XCCW
;
; DSEG must be locate on &HF930
; CSEG must be locate on &H5800
;
; mpc-816x p 版
; 10 CALL &H6E00 rate dummy
; 20 CALL &H6E04 acnt dummy
;
; DSEG must be locate on &HF930
; CSEG must be locate on &H6E00
;
;
; DSEG
RATE: DS 2
AXIS: DS 1
;
; CSEG
JP SETC
NOP
JP PULSE
;
SETC: LD (RATE),BC
RET
PULSE:
LD A,1
LD (AXIS),A
BIT 7,B
JR Z,$POS
LD HL,0
AND A
SBC HL,BC
LD B,H
LD C,L
LD A,2
LD (AXIS),A
$POS: LD HL,(RATE)
DI
$PULSE:
LD A,(AXIS)
OUT (40H),A
CALL TIME
XOR A
OUT (40H),A
CALL TIME
DEC BC
LD A,B
OR C
JR NZ,$PULSE
EI
RET
TIME: LD D,H
LD E,L
$TIME: DEC DE
LD A,D
OR E
RET Z
JR $TIME
;
END

```

単発パルス発生時のPULSEコマンドとRMOVコマンドの実行スピード  
 次のプログラムの文番号70、80を変更して実行した時のパルス間隔の実測値です。(次の絵のスケールはいい加減です)RMOVは前後に内部的な処理があり、このような1パルスずつのLOOPではPULSEより遅くなります。(計測MPC-816X REV3.22gをCHGREV 22, '93/12/03)


```

5      CHGREV 22                (*MPC-816KではCHGREVは不要)
10     MODE 1
20     ACCEL 30000
30     AXIS 1
40     FEED 0
50     FORK 1,*TASK1
60     *LOOP
70     'RMOV 1
80     PULSE 1,1,1
90     GOTO *LOOP
100    *TASK1
110    IF SW(1)=1 THEN *DUMMY
120    IF SW(2)=1 THEN *DUMMY
130    IF SW(0)=0 THEN *DUMMY
140    *DUMMY
150    ON 0
160    TIME 10
170    OFF 0
180    TIME 10
190    GOTO *TASK1
  
```

RMOVの場合

```


60     *LOOP
70     'RMOV 1,1,1
80     'PULSE 1,1,1
90     GOTO *LOOP
  
```



PULSEの場合

```

60     *LOOP
70     'RMOV 1,1,1
80     PULSE 1,1,1
90     GOTO *LOOP
  
```



**【PUSHD】**      機能：演算      種別：コマンド      サポート：Z  
 OP参照

**【PUSHI】**      機能：演算      種別：コマンド      サポート：Z  
 OP参照

**【PUT】**      機能：RS - 232C      種別：コマンド      サポート：P

書式    PUT A1[,A2,A3]  
           A1,A2,A3 : 変数 / 定数  
           0 A1,A2,A3 &H7F

解説    A1, A2, A3の値をアスキーコードとしてCH0に出力

```

PUT &H20                    <- [A]を出力します。
PUT &H41                    <- [A]と出力
PUT 65,66,67                <- [A][B][C]と出力
  
```

【PUT#】 機能：RS - 232C 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 PUT# A1[,A2,A3]  
A1,A2,A3 : 変数 / 定数  
0 A1,A2,A3 &H7F

解説 A1, A2, A3の値をアスキーコードとしてCH1に出力

```
PUT# &H20          <-[^ -]を出力します。
PUT# &H41          <-[A]と出力
PUT# 65,66,67     <-[A][B][C]と出力

10 I=0
20 PUT# &H41,&H42,&H43    ....[A][B][C]
30 PUT# &H44,&H45,&H4D    ....[D][E][CR]
40 I=I+1
50 AR(I)=GET#(0)         ....1文字入力
60 R1=RS(1)              ....CH1通信ポートのキャラクター数
70 IF R1<>0 THEN 40
80 FOR I1=1 TO I
90 PRINT AR(I1)
100 NEXT I1
RUN
65
66
67
68
69
13
```

(\*このプログラムはコネクタJ1の8,9番ピンをショートさせなければ動作しません)

片仮名などの送信方法

MPC-816はPRINTコマンドで片仮名などの8ビットキャラクターの送信が出来ません。そこでPUTコマンドで1キャラクターずつ出力します。

```
CNFG# 4,0,2          ノンパリ、データ8ビット、9600ボー
PUT# &H00B1,&H00B8,&H00BE  "アケ"
PUT# &H00D9,&H00D          "ルcr"
```

PUT#は使用前にCNFG#でRS-232Cの初期化を行って下さい。

【PUTS#】 機能：RS - 232C 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 PUTS# A1[,A2,A3]  
A1,A2,A3 : 変数, 定数

解説 PRINT#とほぼ同様ですがCRを出力しません。また、A1, A2, A3がSTR(n)であれば文字列出力となります。

```
PUTS# 123 456 789 .. "123【SP】456【SP】789"と出力し【CR】【LF】は出力しません。
PUTS# A B ... (A)【SP】(B)"と出力します。(A)は変数Aの値の数字列です。(B)も同様
100 'AYAKO
110 PUTS# STR(100) ...ここでは"AYAKO"と出力されるのみです。
```

【QUIT】 機能：タスク操作 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 QUIT A1[,A2,A3]  
A1,A2,A3 : タスクナンバー  
P版 1 A1,A2,A3 11  
Z版 1 A1,A2,A3 7

解 説 FORKされたプログラムの停止です。FORKされたプログラムが、ENDで終了していれば不要です。  
MPG - 303を使用中のタスクには直接QUITを実施しないで下さい。必ずSTOP 4やBSY(n)を併用して下さい。

**【REG】**                    機能：MPG - 301            種別：コマンド            サポート：P

書 式 REG(reg)  
reg : MPGアドレスとX3202のレジスタ/カウンタセレクトコード  
      &Haaxx  
      aa : PGアドレス(省略時#1)  
      xx : セレクトコード  
      または-1~-4で動作状態ステータスレジスタ読み  
      -1 : MPG#1~-4 : MPG#4

解 説 MPG - 301に搭載されているパルス発生IC「X3202」のレジスタのデータを読みみます。REG()は、1または2byteのレジスタ読みです。3byte符号付きは読みはREG3()です。  
MPG - 301のコマンド/関数 : CMND,REG(),REG3(),ST\_REG  
参照 : 「MPG - 301 詳細マニュアル」

WAIT REG(-1)=&H20                    "MPG-301 #1 動作完了待ち

**【REG3】**                    機能：MPG - 301            種別：コマンド            サポート：P

書 式 REG3(reg)  
reg : MPGアドレスとX3202のレジスタ/カウンタセレクトコード  
      &Haaxx  
      aa : MPGアドレス(省略時#1)  
      xx : セレクトコード

解 説 MPG - 301に搭載されているパルス発生IC「X3202」のレジスタのデータを読みみます。REG3()は3byte符号付き読みです。  
MPG - 301のコマンド/関数 : CMND,REG(),REG3(),ST\_REG  
参照 : 「MPG - 301 詳細マニュアル」

C=REG3(&H21)                    "MPG-301 #1 カウンタ読み

**【REM】**                    機能：編集                    種別：コマンド            サポート：P・Z

書 式 REM 文字列

解 説 コマンドはシングルクォート' 'で代用します。「REM」と入力してもシングルクォートに置き変わりません。尚、コメント文はSTR(-1)関数を文字列定数として使用できます。

100 'COMMENT  
110 PRINT STR(-1)                    <- "COMMENT"をターミナル画面に表示します  
(P版のみ)

**【RENUM】**                    機能：編集                    種別：コマンド            サポート：P・Z

書 式 RENUM [n,o,s]  
n : 新文番号


o : 旧文番号  
s : ステップ量  
0 n,o 32766  
1 s 1000

解 説 RENUM <-最初から番号10番おきにふり直します。  
RENUM 100 <-ふり直し開始番号が100となります。  
RENUM 100,50 <-50番までの領域を除き、50番以降を開始番号100で10番おきにふり直します。  
RENUM 100,50,5 <-これまで10番おきであったステップ量を5にすることができます。

【 R E T U R N 】 機能：制御文 種別：コマンド サポート：P・Z

書 式 RETURN

解 説 サブルーチン・コールはRETURN文により元の実行ルーチンに戻ります。




この様に、RETURNはGOSUBの次にジャンプします。GOSUBのネスト(多重コール)は、FOR文と併せて24レベルまでです。

【 R M O V 】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P・Z

書 式 RMOV X,Y

解 説 モード5,6ともコマンド上の扱いは全く同等です。XY軸に対してX,Yパルス出力します。最大スピードはACC E L、スピードの変更はF E E Dコマンドによって行います。(直線補間)この時の現在位置をX1,Y1とするとパルス発生後の現在位置X2,Y2は次の通りです。



### 【Z版について】

相対座標移動 現在位置より何パルス出力かパルス発生です。スピードの変更はF E E Dコマンドによって行います。パルス発生にはモード1~モード4まででありそれぞれに特性の異なった動作をします。

### MODE 1

書 式 RMOV X,Y[,U] -32767 X,Y,U 32767

解 説 X,Y,U : 各軸の発生パルス数

RMOVコマンドは引数によって指定された数だけパルス発生します。(同時3軸)このパルス発生によって移動した数量だけ現在位置データは変更されます。Uを略すると0と扱われます。

## MODE 2、MODE 3

書式 RMOV X,Y,J -32767 X,Y 32767

解説 X,Y:各軸の発生パルス数 J:停止条件

MODE 2、MODE 3はX、Yの2軸移動です。3番目の引数は停止条件で移動中に入力条件によって停止する事ができます。停止条件を与えない場合はJ = 0。

## MODE 4

書式 RMOV X,J -32767 X 32767

解説 X:発生パルス値 J:停止条件

1軸のパルス発生コマンドです。出力軸はX~Zを選択できます。MODE 4はAXISコマンドで出力軸を選択します。

AXIS 1にて パルス出力ポートは X軸

AXIS 2にて パルス出力ポートは Y軸

AXIS 3にて パルス出力ポートは U軸

AXIS 4にて パルス出力ポートは Z軸

となります。停止条件がJが不要の場合はJを0として下さい。

停止条件は、SW(24)~SW(31)までのビットパターンと停止モードです。停止モードの選択は上位8bit、入力ビットパターンは下位8bitで設定します。

J = &Hxx

xx = 0 減速停止

xx 0 急停止

の表

ビット	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
入力ポート	31	30	29	28	27	26	25	24

停止条件はビットによって指定されたポートの論理和となります。例えば、J = 3とします。この場合ポート24、ポート25のどちらかがONとなればパルスの出力は停止されます。なお、停止条件Jの使用方法はRMOV、MOVZ、RMVZのいずれとも共通です。MOVEコマンドは絶対座標位置に移動するのに対してRMOVは相対移動をします。

【Q】Y軸だけを移動させたいときに、次の様なRMOVをしたところ、Y軸のスピードが低下した。

RMOV X(0),n (nは移動量)

【A】この記述をするとX軸には現在点の座標値、Yにはnが入りまから、この命令ではX軸の現在の座標値が0で無い限りX軸のパルスも出力されます。もしXの座標がYより大きな数値の場合はX軸が主軸になるのでY軸のパルスレートは遅くなります。現在X = 10000とするとRMOV X(0),1000ではRMOV 10000,1000になり、主軸はX軸になります。Y軸のみの相対移動はRMOV 0,nとするのが正当な記述です。(たぶんMOVEと勘違いしているのではないかとおもいますが...)絶対移動命令MOVEでの単軸移動にはX(0)などの現在点取得関数を用います。

MOVE X(0),1000 <-Xは動かず、Yは座標値1000に移動。

A=Y(0)+1000 <-Xは動かず、Yは現在位置から+1000移動。ARMOV 0,1000と同じ  
MOVE X(0)

【RMVZ】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 P版 RMVZ Z,U

Z:Z軸移動量

U:U軸移動量


Z版 RMVZ Z,J

Z:パルス出力値

-32767 Z 32767

J:停止条件

解 説 モード5，6ともコマンド上の扱いは全く同等です。RMV ZはRMOVコマンドがXY軸に対して有効なのに対してZU軸に有効となります。最大スピードはACCELによって定められスピードの変更はFEDZコマンドで行います。ZU軸に対してZ，Uパルス出力します。(直線補間)この時の現在位置をZ1，U1とするとパルス発生後の現在位置Z2，U2は次の通りです。



### 【Z版について】

RMV Zはモード1～3に対して有効で、モード4では無視されます。RMV ZはZ軸に対する相対移動命令で、RMOVと同様指定された数だけパルス出力されます。停止条件JはMOVEと同じです。スピードの変更はFEDZを用います。

【RS】 機能：RS - 232C 種別：関数 サポート：P・Z

書 式 RS(n)  
n: RS - 232Cチャンネル番号 0または1

解 説 RS - 232Cの受信キャラクタ数の読み取り。通信データが入力されていれば、その数を返します。  
RS(1): CH1(外部RS - 232C)です。  
RS(0): プログラム用ポートです。

```
PRINT RS(1)    <-ポートのバッファに12個の文字データが入力されています。
12
```

【RSV】 機能：タスク操作 種別：関数 サポート：P

書 式 RSV(n)  
-1 n -128 (メモリI/O)

解 説 セマフォ関数と呼ばれるものです。複数のタスクで1個の装置を制御する場合にタスク間でインタロックをとる必要があります。この時にインタロックのテスト&セットをインタプリタで実施すると動作が保障されません。RSV(n)はメモリI/Oに対してテスト&セットを実施します。

```
FORK 1,*MPG1
FORK 2,*MPG2
(略)

*MPG1
WAIT RSV(-1)=0
MOVE 0,0
OFF -1
GOTO *MPG1
*MPG2
WAIT RSV(-1)=0
MOVE 1000,1000
OFF -1
GOTO *MPG2
```

このプログラムでは2つのタスクが1つのMPG - 303に対してコマンドを出力しますがセマフォ関数RSV(-1)によってそれぞれのMODEコマンドが衝突することなく実行されます。セマフォの開放はOFFコマンドで行います。



【 R U N 】                      機能：制御文                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式    RUN n  
           n：文番号(存在する文番号)  
           1 n 32766  
           またはラベル

解 説    プログラム実行中は、キーボードからの入力はできません。T N Y F S CのRUN命令は実行終了番号を指定できません。途中で実行を中止する場合は、BRKコマンドをプログラム中に挿入します。実行状態から元の初期状態に戻す為には、MPCのリセットボタンを押すか、キーボードから<CNTRL> + <A>キーを押します。実行中に行番号の表示が必要であればTONします。TONの解除はTOFFとします。

【 S E T 】                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式    SET n,I,J  
           n：イン칭ング量バンク指定  
           0 n 3  
           I：X軸，Y軸，Z軸のイン칭ング量  
           J：U軸のJOG量  
           -32767 I,J 32767

解 説    Tコマンド実行時(ティーチ・モード)では、0～3までのキーによってイン칭ング量を選択できる様になっていますが、その値はこのSETコマンドで設定しておきます。

>SET 0 10 10  
 >SET 1 20 20

【 S E T I O 】                      機能：I / O                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式    SETIO &HXX  
           XX：ヘキサ

解 説    出力ポートを各バンク毎に論理設定します。各ビットは、次の様に各バンクに対応しています。負論理で1、正論理で0をセットします。

```

B I T 0   ポートバンク 0
B I T 1   "         1
B I T 2   "         2
.         .
.         .
.         .
B I T 6   "         6
    
```

負論理で1、正論理で0をセットします。MPCINITはSETIO &H7Fを実行します。シーケンサとして使用の場合は、負論理の為SETIO &H7Fとします。なお、SETIOだけで実行すると出力ポートを初期状態とします。MIO-248及びMIO-816#6～#11はこの設定から外れています。SETIOで設定された論理はMPCの電源を切っても、リセットボタンを押しても保持されます。

```

>SETIO &H7E                      <-バンク0のトランジスタは全部ローインピーダンス
>ON 0                              <-ポート0がハイインピーダンス
>ON 1                              <- " 1 "
>ON 2                              <- " 2 "
>SETIO                              <-SETIOだけ実行するともとの&H7Fの状態に戻る。
    
```

**【 S E T P 】**                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式    SETP n, x, y  
           n：点番号  
           x, y：変数, 定数

解 説    点nに座標x, yを入力します。点nへのX, Y座標値の設定

SETP 80,100,200                      <-点(P(80))をx100、y100の値とします。  
 SETP 81,X(0),Y(0)                  <-点(P(81))にx(0)、Y(0)現在位置を入力します。

なお、nを0とすると現在位置(x, y)の意味となります。SETPOS x, yは、SETP 0, x, yとも記述できます。Z, Uに対してはSTPZUを用います。

SETP 80,100,200                      <-点80のXを100,Yを200  
 STPZU 80,300,400                  <-点80のZを300,Uを400  
 SETP 81,X(0),Y(0)                  <-点81のX,Yを現在点  
 STPZU 81,Z(0),U(0)                <-点81のZ,Uを現在点  
 SETP 0,0,0                          <-現在点のX,Yを0,0  
 STPZU 0,0,0                        <-現在点のZ,Uを0,0

X=100  
 Y=200  
 SETP 50,X,Y                        <-変数でも可  
 SETP 100,X(100),0                 <-点100のYだけ0

**【 S E T P O S 】**                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式    SETPOS X Y  
           X, Y：X軸, Y軸座標  
           P版 -8388607 X,Y 8388607  
           Z版 -32767 X,Y 32767

解 説    現在位置を設定します。原点復帰ではその位置を0, 0に設定しますが、これを変更する場合に用います。

HOME 0                                <-HOME後の位置は0,0になる  
 SETPOS -10000, -10000              <-その位置を-10000, -10000に変更

この例では、X, Yともに原点を負に値としています。この様に原点を操作することにより実行エリアを増やすことができます。尚、Z版のMODE 4ではX軸のみ有効、またX軸の値はA X I Sで選択された座標に設定されます。

**【 S E T V A R 】**                      機能：演算                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式    SETVAR V1,V2[,n]  
           V1,V2：変数  
           n：変数、定数

解 説    MPC - 8 1 6の変数は次の様に配列されています。V1には低い方の変数名、V2には高い方の変数名、nには初期化する値を設定するとV1とV2の間の変数がnになります。nを省略すると0で初期化されます。

## 変数の配列

低															
A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9						
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9						
C0	C1														
										X8	X9				
Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9						
Z0	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9						
高															

SETVAR A0 Z 999 <-A0からZまで、つまり全部を999にします。  
 SETVAR B0 B 0 <-B行の変数を0にします。  
 SETVAR C2 C9 <-C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9を0にします。

A=123  
 SETVAR D0 D A <-D行の変数を123にします。

**【 S F D L 】**                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式      SFDL n  
             n：加速パルス数  
                     1   n   加速パルス数(ACCELで設定)

解 説      F E D Z の 0 ~ 1 5 は最高スピードを等分割して得ますが、F E D Z   1 5 より更に遅いスピードを必要とする場合に S F D L では、F E D Z   1 5 での加速パルス数を強制的に変更することができます。従って、著しく遅いスピードを得ることができます。

100 SFDL 1  
 110 FEDZ 15  
 120 RMVZ 1000

ここでは、加速距離 1 パルスのため全く加速しません。従って著しく遅いスピードを得ることが出来ません。尚、加速パルス数については、A C C E L を参照下さい。

**【 S F T L 】**                      機能：演算                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式      SFTL

解 説      A R ( n ) のデータを次の様にローテーションします。  
             A R ( 2 ) A R ( 1 ) A R ( 0 ) A R ( 3 1 )  
             シフトレジスタとして使用することができます。参照 A R ( )

**【 S F T R 】**                      機能：演算                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式      SFTR

解 説      A R ( n ) のデータを次の様にローテーションします。  
             A R ( 3 1 ) A R ( 0 ) A R ( 1 ) A R ( 2 ) A R ( 3 )  
             シフトレジスタとして使用することができます。

**【 S H M Z 】**                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P

書 式      SHMZ u,z,s  
             u:U軸原点復帰方向  
                     u=1(CW),2(CCW),0(無し)

z:Z軸原点復帰方向  
 z=4(CW),8(CCW),0(無し)  
 s:原点復帰スピード  
 1 s 32767  
 PG -1 の時 sはpps単位で指定 1 s 2000pps

解説 原点復帰(HOMZ)のz, u軸パルスの出力方向を定めます。

SHMZ 1,8,200 <-U: CW Z: CCW  
 SHMZ 2,4,100 <-U: CCW Z: CW  
 SHMZ 2,0,400 <-U: CCW Z: 原点復帰なし

【SHMZU】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：Z

書式 SHMZU Z,U  
 Z,U：退避逆回転量  
 0 Z,U 32767

解説 原点位置から再度原点復帰を実施する場合は、1度原点から退避する必要があります。SHMZUは、この時のZ軸及びU軸の移動量を定めます。HOMEもしくはHOMZを実行する時、この値が使用されます。尚、Z版でのHOMEは、X, Y, U3軸の原点復帰となっておりU軸の原点復帰方向CCWに固定されています。P版はSHMZ参照

【SHOM】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 SHOM x,y,s  
 x: X軸原点復帰方向  
 x=1(CW),2(CCW),0(無し)  
 y: Y軸原点復帰方向  
 y=4(CW),8(CCW),0(無し)  
 s: 原点復帰スピード  
 1 s 32767  
 PG -1 の時 sはpps単位で指定 1 s 2000pps

解説 原点復帰(HOMZ)のx, y軸パルスの出力方向を定めます。

SHOM 1,8,200 <-X: CW Y: CCW  
 SHOM 2,0,400 <-X: CCW Y: 出力なし

尚、sと原点復帰時のパルスレートの関係は次の通りです。

P版 モード5及びモード6

$$F=8 \times 10e6 / (413 + (52 \times s + 351) \times n)$$

nの値はSHRDによって変更されます。デフォルトは4です。sを10とすればF=2052.9となり2.05KHzとなります。つまりパワーオン後SHOM 2, 8, 10を実行しHOMEすれば約2Kのパルスレートで原点復帰します。約1Khzとするにはsを30とします。

Z版 モード1～3の場合

$$F=9216 \times 10e3 / (408 + (60 \times s + 424) \times n)$$

nの値はSHRDによって変更されます。デフォルトは2です。sを10の時のパルスレートは約3.9Khzとなります。

Z版 モード4の場合

$$F=9216 \times 10e3 / (973 + 120 \times s)$$

モード4ではSHRDは無効です。sが10の時約4.2Khzとなります。

**【SHRD】**                    機能：パルス                    種別：コマンド                    サポート：P・Z

書式    SHRD n  
          2 n 10

解説    HOME命令では、原パルスを出力する毎に原点入力をモニタし、HOMEコマンドで指定されたセンサパタンと比較します。この比較の回数を定めるのが、SHRDです。通常(リセット後)は、4と指定されていますが、サーボドライバなどのZ相(C相)検出ではパルス幅の狭いことや、エンコーダの振動などから検出が困難です。この為、SHRD 6~SHRD 8を指定し、検出を確実なものとし、Z版でのnのデフォルトは2です。nの値と原点復帰スピードの関係はSHOM参照

**【SKIP#】**                    機能：RS - 232C                    種別：コマンド                    サポート：P・Z

書式    SKIP# n  
          n: アスキーコード  
          0 n &H7F

解説    RS - 232C CH1のバッファにたまったnというASCIIコードを得るまで読み捨てます。指定された文字も読み捨てます。相手から出力された文字列が"A = 123"の場合"SKIP# &H3D" (&H3Dは"="です)を実行すると、"A ="という文字列が読み捨てられ、"123"という文字列が残ります。この後、【GETN#】を実行すると"123"という数値を得ることができます。

**【SKPSP#】**                    機能：RS - 232C                    種別：コマンド                    サポート：P・Z

書式    SKPSP#

解説    RS - 232C CH1のバッファにたまったスペース以外の文字に出会うまでスペースを読み捨てます。最初のスペース以外の文字がバッファの先頭にきます。相手から出力された文字列がスペースで区切られている場合に使用します。"x = 123"の場合SKIP# &H3Dを実行し、さらにSKPSP#を実行すると"123"の文字列のみが残ります。

**【SLOW】**                    機能：メンテナンス                    種別：コマンド                    サポート：P・Z

書式    SLOW n  
          n: 文字出力タイマー(1msec単位)  
          0 n 15

解説    nは1文字出力するごとのタイマーでnを5とすると5msec間隔でキャラクタを送出します。遅いターミナルに適用する場合に有効で、nの最大値は15。使用するターミナルが、処理速度が遅く、XON/XOFF制御の無い場合に使用します。SLOW 1で1キャラクタ出力する毎に1msecのタイマーが置かれ、およそボーレート4800での送信速度に近くなります。MPCINITコマンドの初期化時、FTMの立ち上がり時には0になります。SLOW設定を大きくするとLIST表示やSAVEに時間がかかります。

**【SP】**                    機能：ファイル                    種別：コマンド                    サポート：P

書式    点データの保存(セーブ)  
          SP n

n: ファイルメモリーナンバー

0 n 3

解説 点データの保存。P版では点データを通常使用しないメモリエリアに保存することが出来ます。保存できるエリアは4つ用意されておりますが、これらは配列エリアM(1200)~M(5999)と共通になっていますので干渉しない様に使用して下さい。SPで保存したデータの読み出しはLPです。

```
10   FOR I=1 TO 10
20     J=I*100
30     K=I*1000
40     SETP I,J,K <-ポイントデータを作成します。
50   NEXT I
>RUN
>PLS <-確認してみます。
P(1): 100 1000 0 0
P(2): 200 2000 0 0
P(3): 300 3000 0 0
P(4): 400 4000 0 0
P(5): 500 5000 0 0
P(6): 600 6000 0 0
P(7): 700 7000 0 0
P(8): 800 8000 0 0
P(9): 900 9000 0 0
P(10): 1000 10000 0 0
ok
>SP 1 <-ポイントデータを保存します。
>NEWP <-メモリーのポイントデータをクリア
>PLS <-確認
P(1): 0 0 0 0
P(2): 0 0 0 0
P(3): 0 0 0 0
P(4): 0 0 0 0
P(5): 0 0 0 0
P(6): 0 0 0 0
P(7): 0 0 0 0
P(8): 0 0 0 0
P(9): 0 0 0 0
P(10): 0 0 0 0
ok
>LP 1 <-保存したポイントデータを読みます
>PLS <-確認
P(1): 100 1000 0 0
P(2): 200 2000 0 0
P(3): 300 3000 0 0
P(4): 400 4000 0 0
P(5): 500 5000 0 0
P(6): 600 6000 0 0
P(7): 700 7000 0 0
P(8): 800 8000 0 0
P(9): 900 9000 0 0
P(10): 1000 10000 0 0
ok
>
```

消えている

もとに戻った

【SQR】

機能：演算

種別：コマンド

サポート：P・Z

書式 SQR(n)

n: 変数, 定数

0 n 32767

解説 nの平方根を求めます。

```

10 A=SQR(100)
20 PRINT A
30 END
RUN
10

```

nを負の数とすると平方根は負の数で出力されます。

**【 S Q R T 】**                      機能：演算                      種別：コマンド                      サポート：P

書 式      SQR T n m v  
            n, m : 変数, 定数 >0  
            v : 結果が入る変数 (v=root(n\*n+m\*m))

解 説      n, mの平方根を求めます。

```

>SQR T 3000 4000 V0
>PR V0
5000
>

```

**【 S T \_ R E G 】**                      機能：M P G - 3 0 1                      種別：コマンド                      サポート：P

書 式      ST\_REG reg data  
            reg : M P GアドレスとX 3 2 0 2のレジスタ/カウンタセレクトコード  
                    &Haaxx  
                    aa : M P Gアドレス(省略時#1)  
                    xx : セレクトコード  
            data : 設定データ

解 説      M P G - 3 0 1に搭載されているパルス発生IC「X 3 2 0 2」のレジスタにデータを書き込みます。  
            M P G - 3 0 1のコマンド/関数：CMND, REG(), REG3(), ST\_REG  
            参照：「M P G - 3 0 1 詳細マニュアル」

```

ST_REG 0,250                      "周波数倍率
ST_REG 3,2000                      "起動周波数

```

**【 S T O P 】**                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P

書 式      STOP n  
            n : 停止モード  
                n=1 減速停止  
                n=2 急停止  
                n=3 I / O指定  
                n=4 M P G - 3 0 3停止  
                n=5 M P G - 3 0 3停止解除

解 説      n = 1 , 2の場合  
            S T O Pコマンドは動作中のM P G - 3 0 3を強制停止させます。nが1の時は減速停止となり、nが2の時は急停止となります。

```

n = 3の場合
STOP 3,P,0
-128 P 512 ポート番号(#DEFS定義の文字列は不可,変数は可)
0=0,1 I/O状態 0=OFF,1=ON

```

STOP 3, P, Oではポート番号及びON/OFFの指定を実施する事により直後の移動命令を減速停止することが出来ます。

```
100 STOP 3,16,1
110 MOVE 20000,20000
```

ポート16がONになったらMOVEが減速停止に入ります。STOP 3, P, Oは直後のコマンドに対してのみ有効です。

STOPコマンドは出力されたパルス数と座標値は整合されています。

```
>SETP 1 2000 0          <-P(1)を X=2000 Y=0に設定
>MOVE 0 0              <-X=0 Y=0に移動
>1000 MOVE P(1)
FORK 1 1000           <-文番号1000をタスク1で実行(点0,0からP(1)に移動します)
>STOP 2              <-急停止
>T                   <-ティーチモード
PG #1(X,Y,Z,U) 384 0 0 0 [XYZ,U] 800 800 <-急停止したところの座標
>MOVE P(1)           <-ここからP(1)へ再移動
>T
PG #1(X,Y,Z,U) 2000 0 0 0 [XYZ,U] 800 800 <-移動後の座標 P(1)
>
```

STOPはHOME、PULSEコマンドにも有効です。

MPC - 816 P版のSTOPコマンドによるパルス発生の途中停止の例です。(基本型)

```
MODE 5
PG 1
ACCEL 5000
FEED 0
PG 2
ACCEL 5000
FORK 1,*PG1          <-PG1はタスク1でFORK
FORK 4,*PG2          <-PG2はタスク2でFORK
INPUT A             <-スイッチの代わりにの入力
PG 1                <-PG1に切り替えパルス停止
STOP 1              <-減速停止
PG 2                <-PG2に切り替えパルス停止
STOP 1              <-減速停止
WAIT BSY(1)<>0      <-PG1のパルスの停止を待つ      1
WAIT BSY(2)<>0      <-PG2のパルスも停止を待つ      1
QUIT 4,1            <-タスク1と4をQUIT
END
*PG1
MOVE 10000,10000
WAIT BSY(0)=1       <-正常停止でなければプログラムはここで停止する      2
TIME 10
MOVE 0,0
WAIT BSY(0)=1       <-正常停止でなければプログラムはここで停止する      2
TIME 10
GOTO *PG1
*PG2
MOVE 10000,10000
WAIT BSY(0)=1       <-正常停止でなければプログラムはここで停止する      2
TIME 10
MOVE 0,0
WAIT BSY(0)=1       <-正常停止でなければプログラムはここで停止する      2
TIME 10
GOTO *PG2
```

1タスク0でスイッチを監視してタスク1とタスク4でのパルス発生を停止するプログラムです。STOP 1 コマンドを実行してもすぐにパルスは停止しません。もしパルス発生中にタスクをQUITしてしまうとPGは異常な状態となります。STOPを実行した後はBSY( )でパルスの停止を確認してタスクをQUITします。

2タスク0でSTOPコマンドを実行すると、実行されたPGがパルス発生中であればプログラムはそのステップから出て次の命令を実行します(ハングアップしない)。もしタイミング悪く次のパルス発生コマンド実行中にそのタスクがQUITされると減速停止されなくなるため、正常停止以外は次の命



令を実行しない様に B S Y ( ) 関数で監視します。

この様に S T O P をする方でもされる方でもパルスの状態を監視してうまくタスクを同期させなければなりません。そこで S T O P 1 または 2 をする前に S T O P 4 を実行すると M O V E 後の B S Y ( n ) 監視が不要になります。

P 版 S T O P 4、S T O P 5 について

S T O P 4 はコマンドが実行された後の M P G - 3 0 3 のパルス発生機能を停止させます。S T O P 4 がかけられたタスクがパルス発生中の場合は設定したパルス出力が終了してから次のパルス命令を受付なくなります。S T O P 4 はパルス発生コマンドを含むタスクの P A U S E や Q U I T を行う場合に便利なコマンドです。S T O P 5 は S T O P 4 の解除です。S T O P 4 が解除されないままパルスコマンドを実行するとプログラムはそこでハングアップしてしまいます。

```
10 STOP 4
20 PG 1
30 MODE 6
```

<-PGコメントは大丈夫だが  
<-STOP 4がかけられたままだとハングアップする。

S T O P 4、S T O P 5 の使用例 その

```
10 PG 1
20 FORK 1,*TASK1
30 *LOOP
40 INPUT A
50 STOP 4
60 WAIT BSY(0)<>0
70 PAUSE 1
80 '#1 PAUSE
90 PRINT STR(-1)
100 INPUT A
110 STOP 5
120 CONT 1
130 '#1 CONTINUE
140 PRINT STR(-1)
150 GOTO *LOOP
160 *TASK1
170 MOVE 0,0
180 MOVE 100000,0
190 GOTO *TASK1
>RUN
?
#1 PAUSE
?
#1 CONTINUE
?
```

<-MPG-303停止  
<-パルス発生終了の確認  
<-タスク戻

S T O P 4、S T O P 5 の使用例 その

パルス発生が連続しているタスクを停止させるには S T O P 4 でパルスコマンドをサスペンドさせてから S T O P 1 または S T O P 2 を実行します。次の場合、もし S T O P 4 をしないと S T O P 2 で停止した直後に次のパルスコマンドを実行してしまい、パルスが停止しません。

```
PG 1
FORK 1,*PULSE
INPUT A
STOP 4
STOP 2
WAIT BSY(1)<>0
QUIT 1
PRINT TASK(1)
STOP 5
END
*PULSE
MOVE 0,0
MOVE 100000,100000
GOTO *PULSE
```

<-STOP 4でパルス発生コマンドをサスペンドします。  
<-STOP 1またはSTOP 2でパルス発生を停止します。  
  
<-STOP 4のサスペンドを解除します。忘れずに！

S T O P コマンド使用上の注意

S T O P、J O G、X ( 0 )、Y ( 0 )、B S Y ( ) などのパルス発生や現在点の取得の関数は M P G - 3 0 3 とのやりとりを行います。次のプログラムの様にこれらのコマンドや関数を連続して記述すると、パ

ルスが停止しなくなるなど、正常に動作しないことがあります。

```
うまく動かない
100 JOG 100,1
110 WAIT SW(19)=1 ] JOG と STOP の間には WAITコマンドがあるので問題無い
120 STOP 1
130 Y=Y(0) ...STOP の後にすぐ現在点を取得している。これが良くない
↑
この他にも PRINT X(0),Y(0),U(0)や MOVE,RMOV,ACCEL,FEED などの MPG-303 に関する命令
```

対策

```
100 JOG 100,1
110 WAIT SW(19)=1
120 STOP 1
125 TIME 10 ...少しタイマーを入れる。
130 Y=Y(0)
```

**【STPZU】**                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書式    STPZU n,z,u  
         n: 点番号  
         z: z座標の値  
         u: u座標の値  
         P版 1 n 300  
         Z版 1 n 255

解説    点nへのz, u座標値の設定SETPと同様ですが、SETPはx, yの座標値の設定であるのに対し、STPZUはz, u座標値の設定となります。  
P(1)を x:100 y:200 z:0 u:90と設定するには、

```
SETP 1,100,200
STPZU 1,0,90
```

と2つのコマンドで設定することになります。尚、nを0とすると現在位置(z, u)設定の意味となります。

**【STR】**                      機能：文字列                      種別：関数                      サポート：P・Z

書式    STR(n)  
         n: コメント文の文番号  
         1 n 32766 または -1 (-1はP版のみ有効で直前のコメント文を指定)

解説    コメント文もしくはラベル文を出力する場合に使用。関数の値としてはコメント文の文字列の値を返します。nにはラベルは使用しないで数値のみ使用して下さい。与えられた文番号が無いと"VOID"を返します。また、STRで指定された値はRENUM実行時には編集の対象から除かれます。(使用する文字列を最初から10番おきに確保しておけばこの問題はありません。)この関数はPRINT文でも有効です。

```
100 'Data A?'
110 PRINT STR(100)
```

次のコマンドと関数により自由なフォーマットで通信することが可能となっています。例えば、次の様なフォーマットでデータを送りたい時は、次の例の様になります。

```
"a=1000 b=2000CR"
1000 'a=
1010 'b=
```

```

1020 PUTS# STR(1000),1000
1030 PUTS# STR(1010),2000
1040 PUT# &HOD

```

次のサブルーチンは“ A Y A K O ”を出力します。この様に - 1 を使用すると文番号に依存しないのでプログラムの見通しがよくなります。( P 版のみ)

```

1000 *AYAKO
1010 PRINT# STR(-1)
1020 RETURN

```

**【 S W 】**                      機能： I / O                      種別：関数                      サポート： P ・ Z

書 式    SW(n)  
           n：ポート番号  
           0 n 255    I / O  
           -128 n -1    メモリー I / O

解 説    SW( n )は、 0 または 1 の値を返します。 SW( n )は、 I F 文、 W A I T 文等と組み合わせて使用する関数です。 指定ポートが O N であれば 1、 O F F であれば 0 を返します。

          WAIT SW(5)=1                      <-ポート 5 が O N になるまで待つことになります。

          SW( n )は 2 回ポートを読みその値が確定している時に関数から抜け、その値を返します。 SW( n )の論理反転として ! SW( n )、 2 度読み無しの HSW( n )又、その論理反転として ! HSW( n )があります。( M P C - 8 1 6 K より 5 msec フィルターは無くなりました )

**【 ! S W 】**                      機能： I / O                      種別：関数                      サポート： P ・ Z

書 式    !SW(n)  
           n：ポート番号  
           0 n 255    I / O  
           -128 n -1    メモリー I / O

解 説    ! SW( n )は SW( n )と同等の関数ですが、 指定ポートが O N で 0、 O F F であれば 1 を返します。 SW( n )の論理反転です。 ! SW( n )のタイマー無しは ! HSW( n )です。

**【 T 】**                              機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート： P ・ Z

TEACH参照

**【 T A I L 】**                      機能：編集                      種別：コマンド                      サポート： P

書 式    TAIL

解 説    プログラム文番号の最大値を返します。編集集中にプログラムを追加するとき、最終の文番号を知らないと不便な場合があります。 T A I L によって得られた文番号より大きな文番号を与えてプログラムを追加します。

**【 T A S K 】**                      機能：タスク操作                      種別：関数                      サポート： P

書 式    TASK(n)  
           n：タスク番号  
           -1 n 11

解 説 タスクの状態監視関数です。n = - 1 で自分のタスクのナンバーを得ることが出来ます。0 ~ 1 1 の値を与えると、対応するタスクの状態を与えます。状態値は次の通りです。

0 : タスク実行中  
4 : タスク一時停止中 ( P A U S E 状態 )  
7 : タスク未使用 ( Q U I T 状態 )

例えばコマンドで実行すると次のようになります。

```
>PRINT TASK(-1)          <-自分はこのタスク?
0                          <-自分はタスク0
PRINT TASK(0) TASK(1)    <-タスク0と1の状態は?
0 7                       <-タスク0は実行中、タスク1は未使用
>
```

【 T E A C H 】 機能 : パルス 種別 : コマンド サポート : P ・ Z

書 式 TEACH または、T

解 説 T N Y F S C では、4 軸のデータを扱うことができます。点データ P ( n ) は 4 次元のベクトル量となっており、ティーチング及び S E T P , S T P Z U コマンドによって値を設定できます。ティーチ・モードへ移行する為に、T または T E A C H とします。この時、現在位置表示、イン칭ング移動量がそれぞれ表示されます。イン칭ング量はコマンド S E T によって 0 ~ 3 まで定めることができます。このモードは、キーを 1 つ押す度に所定の動作を実施します。

[ 0 ] インチング量 0 を選択します。  
[ 1 ] インチング量 1 を選択します。  
[ 2 ] インチング量 2 を選択します。  
[ 3 ] インチング量 3 を選択します。

[ X ] + X インチング量だけ移動します。  
[ x ] - x インチング量だけ移動します。  
[ Y ] + Y インチング量だけ移動します。  
[ y ] - y インチング量だけ移動します。  
[ U ] + U インチング量だけ移動します。  
[ u ] - u インチング量だけ移動します。  
[ Z ] + Z インチング量だけ移動します。  
[ z ] - z インチング量だけ移動します。

[ O ] ポート ON  
[ F ] ポート OFF

[ P ] ティーチング・モードで、“ P ” が押されると点番の入力モードとなります。改行があり、“ P ” 表示されたら番号を入力すると、現在位置をティーチングします。

[ Q ] ティーチング・モード終了

[ ] スペース A X I S 切り換え  
[ T A B ] タブ P G 1 ~ 3 選択 ( M P G - 3 0 3 使用の場合 )  
インチング・・・キーを 1 回押すごとに一定量移動すること。

ティーチングモードにはターミナルソフトからしか入れません。  
操作パネルのスイッチなどでポイントを設定したいときは J O G コマンドや、S E T P、S T P Z U コマンドを使いプログラムします。

ティーチング例

ティーチングは最初は大きな J O G 量で粗く、だんだん細かく動かして正確に位置を教えます。

TEACH <-TEACH または T でティーチモード

PGナンバ- JOG量(一回に動くパル数)です。0,1,2,3の  
TABキ-で切替 座標値 キ-で変わります。設定変更は SETコマンドです。

```
PG 1#1(X,Y,Z,U) 0 0 0 0 [XYZ,U] 400 400
                  Xキ-をイッパツ
PG 1#1(X,Y,Z,U) 400 0 0 0 [XYZ,U] 400 400
                  Xキ-をもうイッパツ
PG 1#1(X,Y,Z,U) 800 0 0 0 [XYZ,U] 400 400
                  Xキ-をさらにイッパツ
PG 1#1(X,Y,Z,U) 1200 0 0 0 [XYZ,U] 400 400
                  Zキ-をイッパツ
PG 1#1(X,Y,Z,U) 1200 0 400 0 [XYZ,U] 400 400
                  Zキ-をもうイッパツ
PG 1#1(X,Y,Z,U) 1200 0 800 0 [XYZ,U] 400 400
                  Zキ-をさらにイッパツ
PG 1#1(X,Y,Z,U) 1200 0 1200 0 [XYZ,U] 400 400
                  Zキ-をついでにイッパツ
PG 1#1(X,Y,Z,U) 1200 0 1600 0 [XYZ,U] 400 400
                  Zキ-をおまけにイッパツ
PG 1#1(X,Y,Z,U) 1200 0 2000 0 [XYZ,U] 400 400
```

P1 <-ここぞというところで Pキ-を押しホ-ントナンバ-を入力(ここが P(1)になる)

```
PG 1#1(X,Y,Z,U) 1200 0 2000 0 [XYZ,U] 400 400
                  Xキ-を 5パツ
PG 1#1(X,Y,Z,U) 3200 0 2000 0 [XYZ,U] 400 400
                  Zキ-を 4パツ
PG 1#1(X,Y,Z,U) 3200 0 3600 0 [XYZ,U] 400 400
```

P2 <-ここぞというところで Pキ-を押しホ-ントナンバ-を入力(ここが P(2)になる)

```
PG 1#1(X,Y,Z,U) 3200 0 3600 0 [XYZ,U] 400 400
```

Q <-ティーチングモードの終了は Qキ-

PLS <-PLSコマンドでホ-ントの一覧を表示します。

```
P(1): 1200 0 2000 0
P(2): 3200 0 3600 0
P(3): 0 0 0 0
P(4): 0 0 0 0
P(5): 0 0 0 0
P(6): 0 0 0 0
P(7): 0 0 0 0
P(8): 0 0 0 0
P(9): 0 0 0 0
P(10): 0 0 0 0
ok
```

### プログラム例

```
LIST
10 HOME 0
20 *LOOP
30 MOVE P(1) <-ティーチングしたP(1)に動きます
35 MOVZ P(1)
40 PRINT P(0) <-P(0),X(0),Y(0)など0を入れると現在の座標値を返します
50 TIME 10
60 MOVE P(2) <-ティーチングしたP(2)に動きます
65 MOVZ P(2)
70 PRINT P(0)
80 GOTO *LOOP
>RUN
1200 0 2000 0
3200 0 3600 0
1200 0 2000 0
3200 0 3600 0
1200 0 2000 0
```

## 【 THEN 】

IF参照

【 TIME 】           機能：タイマー           種別：コマンド           サポート：P・Z

書 式    TIME n  
          n：タイマー値           n=1で10msec  
          P版 0 n 8388607  
          Z版 0 n 32767

解 説    時間待ちのタイマーで、10msec単位で設定

          TIME 100 (100×10msec=1000msec=1秒)

【 TMOU T 】       機能：タイマー           種別：コマンド           サポート：P・Z

書 式    TMOU T n  
          n：タイマー値           n=1で10msec  
          P版 0 n 8388607  
          Z版 0 n 32767

解 説    WS 1( )、WS 0( )のタイムアウト時間を設定します。TMOU Tは、随時変更することができますが最後に実行された値が全てのWS 1( )、WS 0( )関数に適用されます。

【 TOFF 】       機能：デバック           種別：コマンド           サポート：P・Z

TON参照


【 TON 】       機能：デバック           種別：コマンド           サポート：P・Z

書 式    TOFF  
          TON

解 説    メイン・タスクのみに適用。ダイレクトコマンドで実行します。トレース・モードは<SPACE>キー入力によって一時停止します。一時停止中には次の操作ができます。

<SPACE>キー入力  
で、1ステップ実行  
<CTRL>+<C>キー  
入力で、中止  
<Q>キー入力で、コマン  
ドモードへ復帰  
その他のキー入力で、継続

<Q>キー操作後はCNT  
コマンドで再実行、<CT  
RL>+<C>で中止しま  
す。尚、TONモードの解  
除はハード・リセットかT  
OFFを実行します。



【T S T #】            機能：R S - 2 3 2 C            種別：関数            サポート：P・Z

書 式    TST#(n)  
          n：ダミー    0を設定して下さい。

解 説    R S - 2 3 2 C    C H 1 の割り込み入力。バッファの先頭の文字がどのような種類のものであるか類別するものです。文字を取り出すことなく判別します。次の5種類です。

- 0：キャラクタ無し
- 1：数字
- 2：数字記号( + / - )
- 3：その他の記号
- 4：英字
- 5：制御文字

例)バッファに "A B C "という文字列があって、"T S T #( 0 )"を実行すると、

```
PRINT TST#(0)
4
```

となります。これは、先頭の文字 "A "が英字である為です。

【U】                    機能：パルス                    種別：配列                    サポート：P・Z

書 式    U(n)  
          n：点番号  
          P版 0 n 300  
          Z版 0 n 255

解 説    U座標を与えます。n = 0 の時は、現在位置となります。

```
PRINT U(100)
90
```

P( 1 0 0 )のUの値が90であるということです。ティーチングプログラムでは、

```
STPZU 3,Z(0) U(0)
```

を実行すると、点3( P( 3 ))に現在のZ及びUの値を設定することになります。  
また、U( n )は配列として使用する事が出来ます。

```
U(n)=100
U(n)=U(3)+A1
```

【U R A N G】            機能：パルス                    種別：コマンド                    サポート：P・Z  
                          XRANG参照

【V\_\_S W A P】            機能：メンテナンス                    種別：コマンド                    サポート：P・Z

書 式    V\_SWAP

解 説    P / Z 版の切り替えをします。

```
TNYFSC(R) Rev-3.50d [VER-PmaX2044]    <-- P版
Copyright(C)by ACCEL CORP/BC-SOFT
[300p MPC-816K MPG MODE5]6]K8a9
>V_SWAP                                    <--V_SWAP実行後はMPCの電源再投入。
```

TNYFSC(R) Rev-2.50b [VER-Zmx1729] <-- Z版  
Copyright(C)by ACCEL CORP/BC-SOFT  
[255point MPC-816K MODE1~4]K8a9  
>MPCINIT <--初期化  
>ERASE  
\*

【VER】 機能：メンテナンス 種別：コマンド サポート：P・Z

書式 VER

解説 バージョンには、バージョン・ナンバとそのリリース・デートが表示されます。バグレポート等の照合では、このバージョン表示によりどの問題を含むかをユーザーで判断して下さい。尚、VER 0とすればソフトの履歴を表示します。

【VLIST】 機能：デバック 種別：コマンド サポート：P

書式 VLIST

解説 A 0 ~ Zの変数の一覧表示です。

```
A0=9999
>A=12345
>VLIST
A0~9,A: 9999 0 0 0 0: 0 0 0 0: 12345
B0~9,B: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
C0~9,C: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
D0~9,D: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
E0~9,E: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
F0~9,F: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
G0~9,G: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
H0~9,H: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
I0~9,I: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 3600
J0~9,J: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 1000
K0~9,K: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 10000
L0~9,L: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
ok
>SETVAR A0,A,0
>VLIST
A0~9,A: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
B0~9,B: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
C0~9,C: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
D0~9,D: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
E0~9,E: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
F0~9,F: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
G0~9,G: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
H0~9,H: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
I0~9,I: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 3600
J0~9,J: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 1000
K0~9,K: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 10000
L0~9,L: 0 0 0 0: 0 0 0 0: 0
ok
>
```

<-Q で中断、その他のキ-で継続

【VPLS】 機能：パルス 種別：コマンド サポート：P

WPLS参照



【W A I T】                      機能：制御文                      種別：コマンド                      サポート：P・Z

書 式    WAIT ~条件式~

解 説    条件式が成立するまで停止します。

      W A I T    SW( n )= 0    :    SW( n )がOFFになるまで待つ

      W A I T    SW( n )= 1    :    SW( n )がONになるまで待つ

変数の条件待ちも可能な為、次の表現をとることができます。

      W A I T    A = 1

この場合、他のタスクでAにセットしない限りそのタスクでは条件を待ち続けます。条件式は1 F文で使用されるものと同じ

      W A I T    A<>B    AとBが等しくない

      W A I T    A><B    AとBが等しくない

      W A I T    A=B    AとBが等しい

      W A I T    A>B    AよりBが小さい

      W A I T    A<B    AよりBが大きい

      W A I T    A=>B    AよりBが小さいか等しい

      W A I T    A>=B    AよりBが小さいか等しい

      W A I T    A=<B    AよりBが大きいか等しい

      W A I T    A<=B    AよりBが大きいか等しい

例)入力ポート1の信号に従って出力ポート2を制御しています。

```
100 #DEFS SEN1 1
110 #DEFO SOL1 2
120 *LOOP
130 WAIT SW(SEN1)=1
140 ON SOL1
150 WAIT SW(SEN1)=0
160 OFF SOL1
170 GOTO *LOOP
```

【W P L S】                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P

書 式    WPLS p r c

      VPLS p r c

      p : 出力ポート (out0かM I F - 8 1 6のパルスポート)

          CW =1,4,16,64 (1=X,4=Y,16=U,64=Z)

          CCW=2,8,32,128 (2=X,8=Y,32=U,128=Z)

      r : オフパルス幅 2.17 μ秒\*r (次の変数がオンパルス幅 例えばrがB0ならB1がオンパルス)

      c : パルスカウンター 省略可。いくつパルスを出したかを記録する変数

解 説    拡張パルス発生機能。W P L S , V P L SはPWMライクなコマンドです。周波数設定方法のほかは、Y P L Sと同様の使用方法になります。注意としてY P L S,W P L Sはタイマー3,Z P L S、V P L Sはタイマー2を共有しているため、それぞれ排他的にしか使用できません。

      WPLS A,B0,C0

Aはポート指定です。Y P L Sと同様です。

B 0はオフ時間を規定します。時間の単位は2.17 μ秒です。50 - 65535(0.1m秒 - 0.14秒)まで指定できます。オン時間を規定するのは次のアドレスの変数です。この場合B 1がオン時間指定変数です。50以下を指定するとパルスが正常でなくなったり、他のコマンドを受け付けなくなります。C 0はカウンタの指定です。停止方法は停止待ちの方法はY P L Sと同様です。

```
PLS MIF
FORK 1,*TASK1
```

出力をMIFに変更

```

'=====
*LOOP0
'direction
A0=1                方向 X-CW
'counter
C0=0                カウンタークリア
'
FOR I=1 TO 10
'off pulse
B0=I*100           オンパルス幅
'on pulse
B1=I*100           オンパルス幅
WPLS A0,B0,C0
I1=I*1000
WAIT C0=I1
NEXT I
A0=0                停止
WAIT A0=256        停止待ち
TIME 100
GOTO *LOOP0
'=====
*TASK1
'direction
A5=4                方向 Y-CW
'off pulse
B5=200             オンパルス幅
'on pulse
B6=200             オンパルス幅
'counter
C5=0                カウンタークリア
VPLS A5,B5,C5
WAIT C5=1000
A5=0                停止
WAIT A5=256        停止待ち
TIME 50
'
A5=8                方向 Y-CCW
C5=0                カウンタークリア
VPLS A5,B5,C5
WAIT C5=-1000
A5=0                停止
WAIT A5=256        停止待ち
TIME 50
GOTO *TASK1

```

PLS\_MIF, YPLS参照

**【WS0】**                      機能：I / O                      種別：関数                      サポート：P・Z

書式    WS0(n)  
          WS1(n)  
          n: ポート番号  
          0 n 255    I / O  
          -128 n -1    メモリー I / O(3.22L以上で使用可)

解説    タイムアウト付き、ウェイト関数。インターロックとしては、次のコマンドと同様です。

```

WS0(n) : WAIT SW(n)=0
WS1(n) : WAIT SW(n)=1

```

WSは関数として用います。タイムアウト機能が追加されており、タイムアウトか条件成立で関数から抜けられます。WAITの条件が成立すれば0、タイムアウトならば1の値を返します。時間設定はTMOUTコマンドで行います。

```

10    TMOUT 500
20    IF WS1(-1)=1 THEN *TMOUT
25    'OK
27    PRINT STR(-1)
30    END
40    *TMOUT
50    'TMOUT
60    PRINT STR(-1)

```

```

70    END
>OFF -1
>PRINT SW(-1)
0
>RUN
OK
>ON -1
>PRINT SW(-1)
1
>RUN
OK
>

```

【WS1】                   機能：I / O                   種別：関数                   サポート：P・Z  
WS0参照

【X】                   機能：パルス                   種別：配列                   サポート：P・Z

書式   X(n)  
      n：点番号  
      P版 0 n 300  
      Z版 0 n 255

解説   変数、定数の扱いと同様な為、演算に使用できます。n = 0の時は、現在位置となります。

```

>PRINT X(3) Y(3)
100,200

```

点3(P(3))のX, Yの値が100, 200であることを表示しています。

```

SETP 10,X(0),Y(0)

```

現在位置をP(10)のX, Yに設定します。また、X(n)は配列として使用する事が出来ます。

```

X(1)=100
X(2)=x(3)+A1

```

【XRANG】               機能：パルス               種別：コマンド               サポート：P・Z

書式   XRANG max,min  
      YRANG max,min  
      URANG max,min  
      ZRANG max,min  
      P版 -8388607 min<max 8388607  
      Z版 -32766 min<max 32766

解説   XRANG ~ ZRANGは、JOGコマンドによる移動領域を制限するものです。P版では指定した値に対してレンジで256パルスの誤差を持ちます。

```

XRANG 10000,0

```

と指定すると実際にはコマンドは9989の所で停止します。この計算方法は次の通りです。整数で演算します。

$$n' = (n/256) \times 256$$

これは、内部処理が最下位バイトを切り捨てて評価している為に発生します。

### 【Z版について】

X R A N G , Y R A N G は、J O G コマンドによる移動領域を制限するものです。  
U R A N G , Z R A N G は、J O G Z U コマンドによる移動領域を制限します。

【 Y 】                      機能：パルス                      種別：配列                      サポート：P・Z

書式    Y(n)  
          n：点番号  
          P版 0 n 300  
          Z版 0 n 255

解説    変数、定数の扱いと同様な為、演算に使用できます。n = 0 の時は、現在位置となります。

```
>PRINT X(3) Y(3)
100,200
```

点3( P( 3 ))のX, Yの値が100, 200であることを表示しています。

```
>SETP 10,X(0),Y(0)
```

現在位置をP( 10 )のX, Yに設定します。また、Y( n )は配列として使用する事が出来ます。

```
Y(n)=100
Y(n)=Y(3)+A1
```

【 Y P L S 】                      機能：パルス                      種別：コマンド                      サポート：P

書式    YPLS p,r,c  
          ZPLS p,r,c  
          p：出力ポート(out0かM I F - 8 1 6 のパルスポート)  
              CW =1,4,16,64 (1=X,4=Y,16=U,64=Z)  
              CCW=2,8,32,128 (2=X,8=Y,32=U,128=Z)  
          r：パルスレート 10pps - 1500pps程度  
          c：パルスカウンター 省略可。いくつパルスを出したかを記録する変数

解説    拡張パルス発生機能。引数はかならず、変数で指定します。コマンド実行前に第一、第二引数の値を決めておかないと正しく動作しません。第一引数、第二引数を動作中に変更するとパルス出力を停止、あるいはポート変更できます。また、第二引数に指定した変数を変更することによって、パルスレートも動的に変更できます。

Z P L S は Y P L S と同等のコマンドで Y P L S , Z P L S は同時に使用することができます。停止待ちはクリアしたポート変数が256になるのを待ちます。パルスはデューティ50%の正方形波です。

```
10 A=1
20 B=100
25 CO=0
30 YPLS A,B,CO
40 FOR I=1 TO 10
42 IO=100*I
45 PRINT IO
50 WAIT CO=IO
55 A=0
60 WAIT A=256
65 A=1
70 YPLS A,B,CO
80 NEXT I
90 A=0
>RUN
100
200
```

停止  
停止待ち

```
300
400
500
600
700
800
900
1000
>
```

PLS\_MIF,WPLS参照

**【Y R A N G】**      機能：パルス      種別：コマンド      サポート：P・Z  
XRANG参照

**【Z】**      機能：パルス      種別：配列      サポート：P・Z

書 式    Z(n)  
          n：点番号  
          P版 0 n 300  
          Z版 0 n 255

解 説    変数、定数の扱いと同様な為、演算に使用できます。n = 0の時は、現在位置となります。

```
>PRINT Z(3)
100
```

点3( P( 3 ))のUの値が1 0 0であることを表示しています。

```
SETP 10,Z(0),U(0)
```

現在位置をP( 1 0 )のZ , Uに設定します。また、Z( n )は配列として使用する事が出来ます。

```
Z(n)=100
Z(n)=Z(3)+A1
```

**【Z P L S】**      機能：パルス      種別：コマンド      サポート：P  
YPLS参照

**【Z R A N G】**      機能：パルス      種別：コマンド      サポート：P・Z  
XRANG参照